

Data vozidla



Data vozidla

Značka:	V
Modelový rok:	2004
Prodejní typ:	1T1T23
MKB (Kód mot.):	BKC
GKB (Kód př.):	GYR
Ident. č. vozidla:	WVGZZZ1TZ4W068356
Popis:	Touran 1.9 Trend 77 TDI6at
Datum výroby:	2003-10-22
Datum prodeje:	2003-10-27
Číslo typového schválení:	

Provozovna	Vyexpedování	Podpora
Kód země	DEU	---
Region	905	---
Číslo obchodníka	---	---

Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	FD	8E/8E
Číslo laku (KD č. laku)	---	LA7W
Popis	art gray/charcoal/art gray	reflex silver metallic/reflex silver metallic

PR-čísla

Zobraz záznamů

Vše ▼

Hledat:

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0AF	L	STV	Stabilizátor vpředu
0ES	L	EDF	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
0F9	L	KRS	Palivový systém pro diesel - chlazený
0GZ	L	AGM	Exhalační předpis EU3 pro diesel s EOBD
0N4	L	HIA	Čtyřprvková náprava
0NB	L	SZU	Přídavný nápis v základním provedení
0RB	L	ZSS	Zajišťovací systém nastartování
0SA	L	SAU	Bez speciálních nálepek a štítků
0TA	L	ZFM	Bez vkládaných koberečků
0VC	E	BTA	Provozní návod NĚMECKY
0YA	L	GKH	Váhová třída "1" pro zadní nápravu
1AT	L	BRS	Elektronický program stability ESP
1C1	L	FRO	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
1CZ	L	AED	Díly platné pro vůz -1T0-
1D0	L	AHV	Bez závěsného zařízení
1E0	L	AKB	Bez nádoby na aktivní uhlí
1EX	L	TYP	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství
1G8	L	RER	Set na opravu pneumatik
1JA	L	DFH	Tlumení zadní, základní 1
1KF	L	BAH	Kotoučové brzdy zadní
1N3	L	LEN	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
1NL	P	RAA	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
1PC	P	ABR	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
1Q1	L	TGL	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
1SA	L	TWU	Bez přidavné spodní ochrany pohonné jednotky
1T2	L	VBK	Výstražný trojúhelník
1W8	L	KBX	Bez chladícího boxu
1X0	L	ATA	Přední náhon
1Z0	L	KRM	Sériová prvotní náplň paliva
1ZE	L	BAV	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
2G5	L	EBB	Hrdlo palivové nádrže bez vložky- modul 1
2PQ	L	LRA	Volant s airbagem
2UA	L	SWP	Bez provedení pro špatné cesty
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí
3C7	L	SHM	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
3FA	L	DEI	Bez střešního okna (plná střecha)
3GA	L	LBH	Bez nákladové podlahy
3H0	L	LER	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
3J7	L	KOV	Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla
3K1	L	SKS	Hlavové opěrky s bezpečnostním systémem
3L3	L	SIE	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
3S2	L	DAR	Střešní nosič - černý
3SF	L	SFR	Pravé přední sedadlo, komfortní
3TF	L	SFL	Přední levé sedadlo, komfortní
3U7	L	GPR	Zakrytí zavazadlového prostoru
3YR	L	TAV	Odkládací kapsy ve dveřích vpředu, s vkládanými koberečky

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3ZG	L	SHA	3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu s výškovým nastavením
4A3	P	SIH	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
4AF	L	TSV	Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami
4B2	L	SSL	S bočními ochrannými lištami v barvě vozu
4E2	L	SDH	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnitřní (elektricky)
4GQ	L	WSS	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
4K3	L	TKV	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
4L2	L	IRS	Vnitřní zpětné zrcátko
4M6	L	BEH	Držák nápojů
4MA	L	ASH	Bez otočného větracího okna vzadu
4R4	L	FEH	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
4U5	L	GNF	Kapsy na zadní straně sedaček
4UF	L	AIB	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
4X3	L	SAB	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
4Z1	L	HAK	Odkládací schránka spolujezdce standard
5D1	L	TRF	S frekvencí od 433,92 do 434,42 MHz
5K5	L	LAC	Ochranná fólie při transportu (místo konzervace laku)
5KP	L	HIS	Tři samostatná sedadla v 1. řadě
5MA	L	EIH	Dekorační obložení
5RQ	L	ASR	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
5SL	L	ASL	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
6A0	L	FEU	Bez hasicího přístroje
6E0	L	MAS	Bez loketní opěry vpředu
6EA	L	ZKS	Bez přidavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
6FF	L	BBO	Vnější zpětné zrcátko a další díly v barvě vozu
6KJ	L	KUG	Chromová ochranná mřížka chladiče
6PA	L	HBV	Madlo ruční brzdy z plastu
6Q1	L	SAG	Hlavice řadící páky z plastu
6R0	L	SHV	Zakrytí řadící páky pro automat. řazení
6W1	L	KZV	Držák poznávací značky vpředu (velký)
6XN	L	ASE	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
7A0	L	CDW	Bez přípravy/vestavby CD-měniče
7AA	L	EDW	S imobilizérem (bez alarmu)
7E0	L	WSA	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
7K0	L	RDK	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
7P4	L	LOR	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
7Q0	L	NAV	Bez navigačního přístroje
7QA	L	CDR	Bez CD ROM jednotky
7X0	L	EPH	Bez pomocného parkovacího zařízení
8BG	L	HSW	Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
8CC	L	TWP	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8E2	L	ENT	Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
8GU	P	GEN	Alternátor 140A
8K0	L	FLS	Bez speciál. spínání jízdního osvětlení
8N4	L	SWS	Intervalový spínač stěračů, seřiditelný potenciometrem (4 stupně)
8Q1	L	LWR	S dálkovou regulací polohy světlometu
8RE	L	LSE	4 reproduktory (pasivní)
8SA	L	SBR	Zadní skupinové svítlny - normální provedení
8T2	L	GRA	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
8TC	L	NEL	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
8W1	P	WWA	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
8WA	L	NES	Bez předních mlhových světlometů
8X1	P	SWR	S omývacím zařízením světlometu
8Y0	L	SNH	S jednotónovou houkačkou
8YL	L	RAO	Rádio s CD
8Z5	L	MKU	Chlazení motoru - provedení 1
8ZG	L	ANT	Anténa s příjmem AM/FM
9AP	P	HKA	Automatická klimatizace - Climatic
9D0	L	VEF	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
9FB	L	AKA	S kontrolním ukazatelem automatické převodovky AG
9JB	L	RAU	Kuřácké provedení, popelník vpředu a vzadu
9M5	L	ZUH	Přídavné topení
9P1	L	SGK	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
9PA	L	SWZ	Přední stěrače standard
9Q1	L	MFA	Multifunkční ukazatel
9T1	P	BWD	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
9TB	L	WAL	Varovná světla (dveře)
9W0	L	VTV	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
9Y1	L	ATE	S ukazatelem vnější teploty
A8G	I	AUS	Sportovně-komfortní výbava
B0A	L	BLB	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
BA1	L	TPL	Země střední Evropy D, F, B, NL, L, CH, A
C02	E	COC	COC-dokument 02
CM6	P	RAD	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16
D3W	I	MOT	4-vál. turbodiesel 1,9l/77kW TDI, PD Agregát: T71/TG0/TD0
E0A	L	AAU	Žádné akční provedení
F0A	L	FZS	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
G1A	I	GSP	6-stupňová automatická převodovka
G25	L	DFV	Tlumení přední
H7X	L	REI	Pneumatiky 205/55 R16 94V
J1D	P	BAT	Baterie 380A (72Ah)
K8P	I	KAR	MPV
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
L64	L	GKV	Okruh pérování 64
N0Y	L	SIB	Potah sedadel - "plochá tkanina"
PH1	G		air conditioning "Climatic"
PJ1	G		"Imola" 4 alloy wheels 6 1/2J x 16 tires 205/55 R 16
QA0	L	KIS	Bez dětské sedačky

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
QG1	L	WIV	Prodloužený servisní interval
QL3	L	SCT	Tónované sklo (zelené)
QS0	L	KFK	Bez elektronicky řízeného chlazení
QV0	L	TVE	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
SZ9	E	SNR	Delivery by "Autostadt Wolfsburg"
T71	I	GMO	4-vál. diesel 1,9L Agr.: 03G.1
U5A	L	INS	Přístrojová výbava v km/h
V0A	L	REL	Pneumatiky bez určení značky
VK0	L	LFF	Vedení vzduchu standard
WWC	G		winter package
X10	G		Prodejní program STŘEDNÍ EVROPA

Zobrazuji 1 až 146 z celkem 146 záznamů

Historie vozidla

Data vozidla

Ident. č. vozidla: WVGZZZ1TZ4W068356

Registrace: 2003-10-27

Typ: 1T1T23

Příští HK (hlavní kontrola): 2014-06

Příští EK (emisní kontrola): 2014-06

Faktura	Termín přijetí 2013-11-15	Stav km 103072	Č. zakázky 27583	Č. faktury 0045137
---------	------------------------------	-------------------	---------------------	-----------------------

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
06305099	PUSSRAUM VORNE AUSGESAUGT (KOSTENLO	-	0000	příčiny	0

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
27064999	BATTERIE GELADEN	-	0000	příčiny	0

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000	příčiny	0

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
23241981	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000	příčiny	1

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
20345581	Čistic paliva vznetoveho motoru vym	-	0000	příčiny	2

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01090000	Prohlídka s výměnou oleje (promenli	X	0000	příčiny	3

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	-	0000	příčiny	4

Pracovní pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
30010759	Soustava spojky odvzdušnit	-	0000	příčiny	4

Položka dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K01296202	Filtra vzduchového filtru	1.00	vyr. V	OWN	1	příčiny	1

	<table><tr><td>Položka dílů</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód</td><td>Paket</td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td>vyr.</td><td>OWN</td><td>1</td><td>příčiny</td><td>2</td></tr><tr><td>1K0127434A</td><td>Nástr.filtr</td><td>1.00</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Položka dílů	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket	Číslo			vyr.	OWN	1	příčiny	2	1K0127434A	Nástr.filtr	1.00	V				
Položka dílů	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket																									
Číslo			vyr.	OWN	1	příčiny	2																									
1K0127434A	Nástr.filtr	1.00	V																													
	<table><tr><td>Položka dílů</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód</td><td>Paket</td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td>vyr.</td><td>OWN</td><td>2</td><td>příčiny</td><td>4</td></tr><tr><td>B 025000</td><td>BREMSFL.</td><td>1.00</td><td>V</td><td></td><td></td><td></td><td></td></tr></table>								Položka dílů	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket	Číslo			vyr.	OWN	2	příčiny	4	B 025000	BREMSFL.	1.00	V				
Položka dílů	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket																									
Číslo			vyr.	OWN	2	příčiny	4																									
B 025000	BREMSFL.	1.00	V																													
Faktura	Termín přijetí 2012-10-26	Stav km 87705	Č. zakázky 18370	Č. faktury 0033145																												
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>01500000</td><td>Funkce vyhledavani chyb rizena .</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>10831900</td><td>Kryt motoru vrchni d +n</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			10831900	Kryt motoru vrchni d +n	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
10831900	Kryt motoru vrchni d +n	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>90980100</td><td>Uzariadeni elektricke kontrolovat</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			90980100	Uzariadeni elektricke kontrolovat	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
90980100	Uzariadeni elektricke kontrolovat	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>27064990</td><td>BATTERIE GELADEN</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			27064990	BATTERIE GELADEN	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
27064990	BATTERIE GELADEN	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>27060100</td><td>Akumulator kontrolovat</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			27060100	Akumulator kontrolovat	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
27060100	Akumulator kontrolovat	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>13621950</td><td>Setrvacnik dvoudilny d+n</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			13621950	Setrvacnik dvoudilny d+n	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
13621950	Setrvacnik dvoudilny d+n	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>34351990</td><td>Getriebe ausgebaut</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			34351990	Getriebe ausgebaut	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
34351990	Getriebe ausgebaut	-	0000																													
Faktura	Termín přijetí 2012-09-18	Stav km 86400	Č. zakázky 17407	Č. faktury 0031966																												
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>01500000</td><td>Funkce vyhledavani chyb rizena .</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
01500000	Funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>23251930</td><td>Filtr vzduchu demontovany a namonto</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			23251930	Filtr vzduchu demontovany a namonto	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
23251930	Filtr vzduchu demontovany a namonto	-	0000																													
	<table><tr><td>Pracovní pozice</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>Číslo</td><td></td><td></td><td></td><td>příčiny</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>10831900</td><td>Kryt motoru vrchni d +n</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td></td><td colspan="2"></td></tr></table>								Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			Číslo				příčiny	0			10831900	Kryt motoru vrchni d +n	-	0000				
Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket																											
Číslo				příčiny	0																											
10831900	Kryt motoru vrchni d +n	-	0000																													

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
10821900 Křyt odhlučnovací d - 0000 příčiny 0
+n

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
90980100 Zřízení elektrické - 0000 příčiny 0
kontrolovat

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
27064998 BATTERIE GELADEN - 0000 příčiny 0

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
97871950 Vodící ukostření - 0000 příčiny 0
motoru d+n

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
06290090 DL,WASSER,R- - 0000 příčiny 0
PROFILTIEFE

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
06305098 RUSSRAUM - 0000 příčiny 0
AUSGESAUGT
(KOSTENLOS)

Položka
dílů
Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket
1K09712001 KABELKOSTR 1.00 výr. OWN 8 příčiny 0
V

Faktura Termín přijetí Stav km Č. zakázky Č. faktury
2012-07-30 83935 16406 0030664

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
26743199 PARTIKELFILTER - 0000 příčiny 0
NACHGERÜSTET

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
06305098 ZG. INNEN - 0000 příčiny 0
GESAUGT
KOSTENLOS

Pracovní
pozice
Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket
06290090 DL,WASSER,R- - 0000 příčiny 0
PROFILTIEFE

Položka
dílů
Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket
NEI93110001 KABELKOSTR 1.00 výr. F 6 41 příčiny 0

Reklamace Termín přijetí Stav km Č. zakázky ID reklamace
2012-03-16 81080 504153-00 36752331

Reklamace zákazníka: Rost am Unterboden
Kódování zákazníka: Celkové vozidlo > Oblasti vozidla > Spodek
vozidla > Optika, povrch > Koroze/rez
Okrajové podmínky:

Zjištění servisní dílny: [2021867/5 Aufbau/ Ausstattung:
 Unterboden – Korrosion im hinteren Bereich]
 Kódování dílny: Oprava podle TPI
 Náhradní díl použitý k
 odstranění závady:

Faktura	Termín přijetí 2012-03-16	Stav km 81080	Č. zakázky 0050415300	Č. faktury 0009562591				
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
KB1	Kundenbeanstandung:	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
KB1	Rost am Unterboden	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
KB1	-	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
53244199	Unterboden instandsetzen	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
51017500	Karosserie konservovat	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
53247999	Unterboden hinten lackiert	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
51012999	Unterboden reinigen	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
51017399	Unterbodenschutz auftragen	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
26011936	Soustava vyfukova d +n	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
20101900	Nadrz paliva demontovany a namontov	-	0000	příčiny	0			
Pracovní pozice								
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket			
51019599	90 Prozent Lackierzuschlag	-	0000	příčiny	0			
Položka dílů								
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket	
D	Ochrana	1.00	výr.	OWN	06	příčiny	0	
316D38A2			V					

Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
LLSMAX200	pen	2.00	vyr. V	OWN	02	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K0253141M	Clim	1.00	vyr. V	OWN	04	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N	Podlozka	5.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
90796502							
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K0899185	Spavka	1.00	vyr. V	OWN	03	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D	ochrana spodku –	1.00	vyr. V	OWN	06	příčiny	0
316D38A70sk							
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D	ochrana spodku	3.00	vyr. V	OWN	02	příčiny	0
003500	dlouhodobá						
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
LGW00000000	Na základni vodou reditelny	4.00	vyr. V	OWN	02	příčiny	0

Faktura	Termín přijetí 2012-03-16	Stav km 81080	Č. zakázky 0050415300	Č. faktury 0009545531
---------	------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
53244199	Interboden instandsetzen	–	0000	příčiny	0
Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
51017500	Karoserie konzervovat	–	0000	příčiny	0
Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
53247999	Interboden hinten lackiert	–	0000	příčiny	0
Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
51012999	Interboden reinigen	–	0000	příčiny	0
Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
51017399	Interbodenschutz auftragen	–	0000	příčiny	0
Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
26011936		–	0000	příčiny	0

Soustava vyfukova d
+n

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
20101900	Nadrz paliva demontovany a namontov	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
51019599	0 Prozent Lackierzuschlag	-	0000	příčiny	0

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D	Ochrana	1.00	vyr.	OWN	06	příčiny	0
316D38A2			V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
LLSMAX20	ok pen	2.00	vyr.	OWN	02	příčiny	0
			V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K025314	Clim	1.00	vyr.	OWN	04	příčiny	0
			V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N	vejirova podlozka	5.00	vyr.	OWN	01	příčiny	0
90796502			V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K089918	Spavka	1.00	vyr.	OWN	03	příčiny	0
			V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D	ochrana spodku -	1.00	vyr.	OWN	06	příčiny	0
316D38A2	žosk		V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D	ochrana spodku	3.00	vyr.	OWN	02	příčiny	0
003500	dlouhodobá		V				

Položka

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
LGW00000	akozkladni vodou	4.00	vyr.	OWN	02	příčiny	0
	reditelny		V				

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2011-12-12	79725	0093119700	0003434794

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01220000	Dialogovy prijem	-	0000	příčiny	0
	proveden .				

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01220000	Dialogovy prijem	-	0000	příčiny	0
	proveden .				

Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
01350005	Intervalový servis .	X	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
85181950	Filter prachový a pylový d+n	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
01400050	Servis výměny brzdové kapaliny .	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
30010759	Soustava spojky odvzdušnit	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
34015550	Dle převodový vyměnit	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
40411900	Obrídle kloubový d+n	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
40481950	Manžeta vnějšího kloubu d+n	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Unser Dankeschön für Ihren Auftrag:	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Oberwäsche – kostenlos–	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Fußraum vorne und hinten ausgesaugt	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Armaturen abgewischt	-	0000		0			
Položka díků		Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket	
Číslo	Označení		vyr.	OWN	01	příčiny		
07111550	2-cest. filtr	1.00	V				0	
Položka díků		Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket	
Číslo	Označení		vyr.	OWN	01	příčiny		
N	Sroub	1.00	V				0	
90813202								

Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K1819653	Nast.filtr	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
B 00070030	BREMSFLÜSS	1.15	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
02E39803	Nast.filtr	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
G 052182A2	Olej prevo	6.00	vyr. V	OWN	06	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N 0438092	Krouzek te	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N 91084501	O-krouzek	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K0498206	Obrazeta kl	1.00	vyr. V	OWN	02	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
WHT00275	Prub	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
OELLONGLONGLIFE III		3.80	vyr. V	6	00	příčiny	0

Faktura	Termín přijetí 2011-09-17	Stav km 77985	Č. zakázky 0092868100	Č. faktury 0003431852			
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1T0949102	Sto	1.00	vyr. V	OWN	03	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1T0857532	Sto zrcat	1.00	vyr. V	OWN	06	příčiny	0

Faktura	Termín přijetí 2009-11-18	Stav km 61999	Č. zakázky 0091299900	Č. faktury 0003414294	
Pracovní pozice					
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01200000	Primy příjem .	-	0000	příčiny	0

Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
01200000	Prímy príjem .	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
01090025	Prohlídka s výměnou oleje (proměnliv)	X	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
01400050	Služba výměny brzdové kapaliny .	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Unser Dankeschön für Ihren Auftrag:	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Oberwäsche - kostenlos-	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Fußraum vorne ausgesaugt	-	0000		0			
Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód	Paket			
Číslo	Označení			příčiny				
11111111	Armaturen abgewischt	-	0000		0			
Položka dílu		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
Číslo	Označení		V	OWN	01		0	
07111550	Wst.filtr	1.00						
Položka dílu		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
Číslo	Označení		V	OWN	01		0	
N	Sroub	1.00						
90813202								
Položka dílu		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
Číslo	Označení		V	OWN	01		0	
1K181960	Wst.filtr	1.00						
Položka dílu		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
Číslo	Označení		V	OWN	01		0	
1K012960	Wst.kacist	1.00						
Položka dílu		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
Číslo	Označení		V	OWN	53		0	
Z	VERBANDKAS	1.00						
093114								
Položka dílu		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
Číslo	Označení		V	OWN	00		0	
ZUB000000	Scheibenreiniger	0.90						

	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>B</td><td>BREMSFLÜSS</td><td>1.00</td><td>V</td><td>OWN</td><td>01</td><td></td><td>0</td></tr><tr><td colspan="8">00070030</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	B	BREMSFLÜSS	1.00	V	OWN	01		0	00070030							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
B	BREMSFLÜSS	1.00	V	OWN	01		0																									
00070030																																
	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>OELLONG</td><td>Longlife III Ultra VX</td><td>3.80</td><td>V</td><td>6</td><td>00</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	OELLONG	Longlife III Ultra VX	3.80	V	6	00		0								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
OELLONG	Longlife III Ultra VX	3.80	V	6	00		0																									
Faktura	Termín přijetí 2009-03-02	Stav km 56314	Č. zakázky 0090766700	Č. faktury 0003408203																												
	Pracovní pozice <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>01200000</td><td>Prímy príjem .</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	01200000	Prímy príjem .	-	0000		0												
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket																											
01200000	Prímy príjem .	-	0000		0																											
	Pracovní pozice <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>KUNDE</td><td>Fenster vorne rechts runtergefallen</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	KUNDE	Fenster vorne rechts runtergefallen	-	0000		0												
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket																											
KUNDE	Fenster vorne rechts runtergefallen	-	0000		0																											
	Pracovní pozice <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>64534100</td><td>Spousteck skla prednich dveri opravi</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	64534100	Spousteck skla prednich dveri opravi	-	0000		0												
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket																											
64534100	Spousteck skla prednich dveri opravi	-	0000		0																											
	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>1T089810</td><td>sada oprav</td><td>1.00</td><td>V</td><td>OWN</td><td>08</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	1T089810	sada oprav	1.00	V	OWN	08		0								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
1T089810	sada oprav	1.00	V	OWN	08		0																									
	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>6Q086827</td><td>zachytka</td><td>5.00</td><td>V</td><td>OWN</td><td>01</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	6Q086827	zachytka	5.00	V	OWN	01		0								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
6Q086827	zachytka	5.00	V	OWN	01		0																									
	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>ZUB000085</td><td>abelbinder</td><td>4.00</td><td>V</td><td>6</td><td>00</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	ZUB000085	abelbinder	4.00	V	6	00		0								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
ZUB000085	abelbinder	4.00	V	6	00		0																									
Faktura	Termín přijetí 2009-01-08	Stav km 55773	Č. zakázky 0090673900	Č. faktury 0003407193																												
	Pracovní pozice <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Údržba</th><th>Lak</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>27061900</td><td>Akumulator demontovany a namontovan</td><td>-</td><td>0000</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket	27061900	Akumulator demontovany a namontovan	-	0000		0												
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket																											
27061900	Akumulator demontovany a namontovan	-	0000		0																											
	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>00091510</td><td>baterie</td><td>1.00</td><td>V</td><td>OWN</td><td>03</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	00091510	baterie	1.00	V	OWN	03		0								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
00091510	baterie	1.00	V	OWN	03		0																									
	Položka dílů <table><tr><th>Číslo</th><th>Označení</th><th>Množství</th><th>Kód výr.</th><th>DZ</th><th>SD</th><th>Kód příčiny</th><th>Paket</th></tr><tr><td>02712100</td><td>obka vod</td><td>1.00</td><td>V</td><td>OWN</td><td>04</td><td></td><td>0</td></tr></table>								Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	02712100	obka vod	1.00	V	OWN	04		0								
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket																									
02712100	obka vod	1.00	V	OWN	04		0																									
Faktura	Termín přijetí 2007-11-06	Stav km 44372	Č. zakázky 0090013400	Č. faktury 0003400091																												
	Pracovní pozice																															

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
0140005	Servis vymeny brzdove kapaliny .	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
0137002	Intervalova servisni prohlídka .	X	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
8518195	Filtr prachovy a pylový d+n	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
1111111	Unser Dankeschön für Ihren Auftrag:	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
1111111	Oberwäsche - kostenlos-	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
1111111	Fußraum ausgesaugt	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
1111111	Armaturen abgewischt	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
1111111	Aschenbecher ausgeleert	-	0000	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
B 00070030	BREMSFLÜSS	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
0711155	Öl-filtr	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N 90813202	Sroub	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
8E00126	Postredeck	1.00	vyr. V	OWN	06	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K18196	Öl-filtr	1.00	vyr. V	OWN	01	příčiny	0

Položka
dílů

	Číslo OEL5W40	Označení Castrol TXT 505 01	Množství 3.80	Kód výr. V	DZ 6	SD 00	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo G 999999	Označení Langzeitschmierstoff	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ 6	SD 00	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2007-10-18	Stav km 43768	Č. zakázky 0000054968			Č. faktury 0000065184		
	Pracovní pozice							
	Číslo 0198000	Označení Odtazeni .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny V	Paket 0		
Reklamace	Termín přijetí 2007-10-12	Stav km 43768	Č. zakázky 54741			ID reklamace 9560046		
	Reklamace zákazníka: Kódování zákazníka:		getriebe schaltet nicht Přenos síly > Funkce > Oblast automatického řazení > Řazení - rychlostí > Volicí páka v poloze R blokuje/nelze ji do ní přesunout					
	Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny: Kódování dílny:		gfs Převodovka > Oblast vnitřního ovládání/ řazení převodovka s přímým řazením > Mechatronika převodovky s pžřímým řazením > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > Součást vadná					
	Náhradní díl použitý k odstranění závady:		02E-325-025-AD-					
Faktura	Termín přijetí 2007-10-12	Stav km 43768	Č. zakázky 0000054741			Č. faktury 0000065313		
	Pracovní pozice							
	Číslo 0150000	Označení Funkce vyhledavani chyb rizená .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 3885190	Označení Mechatronik demon tovany a namontova	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů							
	Číslo 02E3250	Označení Mechatron.	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny V	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 02E3050	Označení Převodovka fil	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 02E3213	Označení Převodovka	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo N 0438092	Označení Krouzek te	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							

Číslo N 10554001	Označení Sroub	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
------------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo WHT001403	Označení Krouzek te	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
--------------------	------------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo N 0141405	Označení Sroub	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
-----------------------	-------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo G 012A8FS0	Označení Aditiv	Množství 7.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 2	Kód příčiny	Paket 0
------------------------	--------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo G 052162S0	Označení Atf olejre	Množství 35.00	Kód výr.	DZ OWN	SD 00	Kód příčiny	Paket 0
------------------------	------------------------	-------------------	-------------	-----------	----------	----------------	------------

Faktura

Termín přijetí 2007-10-12	Stav km 43768	Č. zakázky 0000054741	Č. faktury 0000065314
------------------------------	------------------	--------------------------	--------------------------

Pracovní
pozice

Číslo 01500000	Označení Funkce vyhledavani chyb rizena .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
-------------------	---	-------------	-------------	----------------	------------

Pracovní
pozice

Číslo 38851900	Označení Mechatronik demontovany a namontova	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0
-------------------	---	-------------	-------------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo 02E32500	Označení Mazadlo	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny V	Paket 0
-------------------	---------------------	------------------	------------------	-----------	---------	---------------------	------------

Položka
dílů

Číslo G 052182A2	Označení Olej prevo	Množství 7.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 6	Kód příčiny	Paket 0
------------------------	------------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo 02E30505	Označení Kozka fil	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
-------------------	-----------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo 02E32137	Označení Tesneni	Množství 0.50	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
-------------------	---------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo G 052128A1	Označení Tuk tesnic	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 6	Kód příčiny	Paket 0
------------------------	------------------------	------------------	------------------	-----------	---------	----------------	------------

Položka
dílů

Číslo	Označení Krouzek te	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
-------	------------------------	------------------	-------------	-----------	---------	----------------	------------

N
0438092

V

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N	Sroub	0.50	vyr.	OWN	1	příčiny	0
10554001			V				

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
WHT001403	103 duzek te	1.00	vyr.	OWN	1	příčiny	0
			V				

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
AVPG12	KÜHLM.G12+	1.50	vyr.	OWN	1	příčiny	0
			V				

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N	Sroub	1.00	vyr.	OWN	1	příčiny	0
0141405			V				

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
G	Aditiv	7.50	vyr.	OWN	2	příčiny	0
012A8FS0			V				

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
G	Atf olejre	35.00	vyr.	OWN	00	příčiny	0
052162S0							

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2007-10-05	43587	0000054554	0000064497

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01500000	funkce vyhledavani chyb rizena .	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
51010390	KOMFORTWÄSCHE 5,- EURO - KOSTENLOS-	-	0000	příčiny	0

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2005-11-09	22000	0000034791	0000056914

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01370025	Intervalova servisni prohlidka .	X	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01400050	Servis vymeny brzdove kapaliny .	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
51010390	No Text exists	-	0000	příčiny	0

Položka

dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1K181965	BA1.filtr	1.00	vyr. V	OWN	1	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
07111556	BA1.filtr	1.00	vyr. V	OWN	1	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
N	Sroub	1.00	vyr. V	OWN	1	příčiny	0

90813201

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
SZB09600	ANTIFROST	1.00	vyr. F	6	0	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
SZBSLXL00	ONILL5W-30	4.30	vyr. F	6	24	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
B	BREMSFLUES	1.50	vyr. V	OWN	0	příčiny	0

000600A8L

Faktura

Termín přijetí
2005-10-21

Stav km
21364

Č. zakázky
0000034259

Č. faktury
0000055979

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
70921900	vypln vika zavazadloveho prostoru d	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
55561950	zamek zadni- horni dil d+n	-	0000	příčiny	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
1T082750	zadek	1.00	vyr. V	OWN	4	příčiny V	0