

# Data vozidla



## Data vozidla

|                                  |                              |
|----------------------------------|------------------------------|
| <b>Značka:</b>                   | C                            |
| <b>Modelový rok:</b>             | 2008                         |
| <b>Prodejní typ:</b>             | 1Z334C                       |
| <b>MKB (Kód mot.):</b>           | BMM                          |
| <b>GKB (Kód př.):</b>            | KMX                          |
| <b>Ident. č. vozidla:</b>        | TMBBE61Z282106105            |
| <b>Popis:</b>                    | OCT.LIM DPFElegal4103/2,06AG |
| <b>Datum výroby:</b>             | 2007-12-21                   |
| <b>Datum prodeje:</b>            | 2008-01-14                   |
| <b>Číslo typového schválení:</b> |                              |

|                         |                     |                |
|-------------------------|---------------------|----------------|
| <b>Provozovna</b>       | <b>Vyexpedování</b> | <b>Podpora</b> |
| <b>Kód země</b>         | DEU                 | ---            |
| <b>Region</b>           | 107                 | ---            |
| <b>Číslo obchodníka</b> | 48143               | ---            |

## Barevné provedení

|                                     |                                                             |               |
|-------------------------------------|-------------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Kód barvy</b>                    | <b>Vnitřní</b>                                              | <b>Vnější</b> |
| <b>Typ</b>                          | CA                                                          | 4K/4K         |
| <b>Číslo laku (KD č. laku)</b>      | ---                                                         | <b>Popis</b>  |
| Eminent Onyx / Onyx-Onyx /<br>černá | Běžová Cappuccino<br>metalíza/Běžová Cappuccino<br>metalíza |               |

## PR-čísla

Zobraz záznamů

Hledat:

Vše



| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                   |
|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------|
| 0A2   | L     | TUE    | 4-dvéřové provedení                                     |
| 0AD   | L     | STV    | Stabilizátor vpředu                                     |
| 0BD   | L     | STH    | Stabilizátor vzadu                                      |
| 0ES   | L     | EDF    | Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"                    |
| 0F9   | L     | KRS    | Palivový systém pro diesel - chlazený                   |
| 0FA   | L     | FAD    | Místo dokončení-standardní                              |
| 0HF   | L     | AED    | Díly platné pro vůz -1Z0-                               |
| 0LA   | L     | SIZ    | Bez spec. štítku a nálepek bezpečnostní osvědčení       |
| 0P0   | L     | AER    | Zadní díl výfuku standard                               |
| 0TA   | L     | ZFM    | Bez vkládaných koberečků                                |
| 0VC   | L     | BTA    | Provozní návod NĚMECKY                                  |
| 0Y1   | L     | KLZ    | Standardní klimatické oblasti                           |
| 0YF   | L     | GKH    | Váhová třída "6" pro zadní nápravu                      |
| 1AT   | L     | BRS    | Elektronický program stability ESP                      |
| 1D0   | L     | AHV    | Bez závěsného zařízení                                  |
| 1E0   | L     | AKB    | Bez nádoby na aktivní uhlí                              |
| 1EX   | L     | TYP    | Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství |
| 1G2   | L     | RER    | Ocelový rezervní disk s jízdním obutím                  |
| 1JA   | L     | DFH    | Tlumení zadní, základní 1                               |
| 1KF   | L     | BAH    | Kotoučové brzdy zadní                                   |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                                           |
|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 1N3   | L     | LEN    | Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic |
| 1NL   | L     | RAA    | Se zakrytím pro kola z lehké slitiny                                            |
| 1PC   | L     | ABR    | Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)                           |
| 1Q0   | L     | TGL    | Bez dynamického tlumiče volantu                                                 |
| 1RX   | L     | SZU    | Popis v základním provedení                                                     |
| 1S1   | L     | BOW    | Sada nářadí a zvedák vozu                                                       |
| 1SA   | L     | TWU    | Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky                                    |
| 1T0   | L     | VBK    | Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku                                          |
| 1W2   | L     | KBX    | Chlazená schránka                                                               |
| 1X0   | L     | ATA    | Přední náhon                                                                    |
| 1Z0   | L     | KRM    | Sériová prvotní náplň paliva                                                    |
| 1ZE   | L     | BAV    | Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D                                               |
| 2A0   | L     | UEA    | Základní výbava                                                                 |
| 2G5   | L     | EBB    | Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1                                        |
| 2H0   | L     | CHA    | Bez "drive select"                                                              |
| 2JB   | L     | STF    | Se standardními nárazníky                                                       |
| 2KW   | L     | SAU    | Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky                                   |
| 2LD   | L     | KRB    | Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)    |
| 2UA   | L     | SWP    | Bez provedení pro špatné cesty                                                  |
| 2W3   | L     | TDA    | Dálkové otevírání víčka palivové nádrže                                         |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                                           |
|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------------------|
| 2ZA   | L     | LRA    | Multifunkční volant                                                             |
| 3B4   | L     | ZKV    | Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX                             |
| 3C7   | L     | SHM    | Třibodový bezpeč. pás vzadu uprostřed                                           |
| 3CA   | L     | TRW    | Bez dělicí stěny                                                                |
| 3FA   | L     | DEI    | Bez střešního okna (plná střecha)                                               |
| 3G0   | L     | KSI    | Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu                                     |
| 3GN   | P     | LBH    | Variab. koncepce zavazadlového prostoru                                         |
| 3H0   | L     | LER    | Bez uvolnění opěradel předních sedadel                                          |
| 3J7   | L     | KOV    | Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla                   |
| 3K1   | L     | SKS    | Hlavové opěrky s bezpečnostním systémem                                         |
| 3L3   | L     | SIE    | Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel                             |
| 3N0   | L     | KKR    | Bez odkladací schránky v kufru                                                  |
| 3NW   | L     | HIS    | Zadní sedadlo a opěradlo dělené, sklopné s loketní opěrkou                      |
| 3Q6   | L     | KOH    | Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy                                                   |
| 3QT   | L     | RSV    | 3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu při nehodě napínaný, výškově seřiditelný |
| 3S4   | L     | DAR    | Příprava pro příčný střešní nosič                                               |
| 3SB   | L     | SFR    | Pravé přední sedadlo, normální                                                  |
| 3TB   | L     | SFL    | Přední levé sedadlo, normální                                                   |
| 3U1   | L     | GPR    | Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné                                         |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                       |
|-------|-------|--------|-------------------------------------------------------------|
| 3X1   | E     | DLS    | Vak na lyže                                                 |
| 3Y0   | L     | SSR    | Bez stahovací ochranné sluneční clony                       |
| 3Z0   | L     | AKS    | Bez odkládacích prostor                                     |
| 3ZM   | L     | SHA    | 3-bodový bezp. samonavíjecí pás vzadu                       |
| 4A3   | L     | SIH    | Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací             |
| 4AW   | L     | TSV    | Výplň dveří                                                 |
| 4B1   | L     | SSL    | S bočními ochrannými lištami                                |
| 4GC   | L     | WSS    | Vrstvené čelní sklo tónované s barevným pruhem              |
| 4K3   | L     | TKV    | Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem      |
| 4KC   | L     | SSH    | Boční a zadní okna tónovaná                                 |
| 4L6   | L     | IRS    | Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné                |
| 4LB   | L     | BED    | Ovladač pro rádio                                           |
| 4N1   | L     | INT    | Přístrojová deska - vypěněná                                |
| 4P3   | L     | PBH    | Modul podlahy zadní - provedení 4                           |
| 4R4   | L     | FEH    | Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření          |
| 4SB   | L     | MSL    | Make-up zrcátka vlevo                                       |
| 4TB   | L     | MSR    | Make-up zrcátka vpravo                                      |
| 4UF   | L     | AIB    | Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce |
| 4X3   | L     | SAB    | Boční airbag vpředu a hlavový airbag                        |
| 4Z5   | L     | HAK    | S neuzamykatelným víkem odkl. schránky a s osvětlením       |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                               |
|-------|-------|--------|---------------------------------------------------------------------|
| 5C0   | L     | KSA    | Bez zvláště vyztužené karosérie                                     |
| 5D1   | L     | TRF    | Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz                            |
| 5K0   | E     | LAC    | Bez povrchové ochrany s dodatečným transportním ochranným opatřením |
| 5MJ   | L     | EIH    | Dekorační obložení                                                  |
| 5NA   | L     | FHE    | Pevná vzpěra kapoty                                                 |
| 5RQ   | L     | ASR    | Zpětné zrcátko vpravo, konvexní                                     |
| 5SL   | L     | ASL    | Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické                              |
| 6A0   | L     | FEU    | Bez hasicího přístroje                                              |
| 6E3   | L     | MAS    | Loketní opěra vpředu                                                |
| 6FB   | L     | BBO    | Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu                                  |
| 6M5   | L     | GPS    | Síť v zavazadlovém prostoru                                         |
| 6N0   | L     | SZF    | Bez zástěrek                                                        |
| 6PC   | L     | HBV    | Madlo ruční brzdy z kůže                                            |
| 6Q2   | L     | SAG    | Hlavice řadící páky z kůže                                          |
| 6SA   | L     | KBB    | Bez potahu podlahy zavazadlového prostoru                           |
| 6T0   | L     | INL    | Bez osvětlení prostoru pro nohy                                     |
| 6XN   | L     | ASE    | Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná           |
| 6Y0   | L     | GWA    | Bez varov. zařiz. překročení rychlosti                              |
| 7A0   | L     | CDW    | Bez přípravy/vestavby CD-měníče                                     |
| 7AA   | L     | EDW    | Imobilizér elektronický                                             |
| 7B0   | L     | STD    | Bez zásuvky                                                         |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                                        |
|-------|-------|--------|------------------------------------------------------------------------------|
| 7E6   | L     | WSA    | Elektrické přídatné topení                                                   |
| 7GG   | L     | AGM    | Exhalační předpis EU4 DPF                                                    |
| 7K6   | L     | RDK    | Zařízení pro kontrolu tlaku v pneumatikách                                   |
| 7N2   | L     | ALS    | Držák na brýle                                                               |
| 7P4   | L     | LOR    | Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná                       |
| 7PB   | L     | PGK    | Platformová skupina třídy vozu 2                                             |
| 7Q0   | L     | NAV    | Bez navigačního přístroje                                                    |
| 7QA   | L     | CDR    | Bez CD ROM jednotky                                                          |
| 7R7   | L     | SLE    | Boční parkovací světla s dodatečnými směrovými světly ve vnějších zrcátkách  |
| 7V0   | L     | BEL    | Prosvětlení přístrojů - standardní                                           |
| 7X2   | E     | EPH    | Pomocné parkovací zařízení vpředu a vzadu                                    |
| 8GU   | L     | GEN    | Alternátor 140A                                                              |
| 8JM   | L     | HSW    | Dvoukomorové světlomety s integrovaným dálkovým světlem, pravostranný provoz |
| 8K8   | L     | FLS    | Asistenční světlo s funkcí "coming home"                                     |
| 8L3   | L     | ANT    | Střešní anténa                                                               |
| 8M1   | E     | HEW    | Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem                              |
| 8N3   | L     | SWS    | S intervalovým spínačem stěračů + senzordeště                                |
| 8NB   | L     | STK    | Kontrola funkce světel                                                       |
| 8Q1   | L     | LWR    | S dálkovou regulací polohy světlometu                                        |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                             |
|-------|-------|--------|-------------------------------------------------------------------|
| 8QL   | L     | SLR    | Klíček s dálkovým ovládáním zamykání vozu                         |
| 8RM   | L     | LSE    | 8 reproduktorů (pasivní)                                          |
| 8S5   | L     | LEL    | 2 světla na čtení vpředu                                          |
| 8T2   | L     | GRA    | Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické        |
| 8TC   | L     | NEL    | Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz                        |
| 8W0   | L     | WWA    | Bez ukazatele stavu kapaliny                                      |
| 8WB   | L     | NES    | Mlhové přední světlomety                                          |
| 8X0   | L     | SWR    | Bez omývacího zařízení světlometu                                 |
| 8Y1   | L     | SNH    | S dvoutónovou houkačkou                                           |
| 8YH   | L     | RAO    | Rádio verze 1                                                     |
| 8Z5   | L     | MKU    | Chlazení motoru - provedení 1                                     |
| 9A0   | L     | TAA    | Bez taxialarmu                                                    |
| 9AK   | L     | HKA    | Klimatronic bez freonu                                            |
| 9D0   | L     | VEF    | Bez přípravy pro vestavbu vysílačky                               |
| 9E3   | L     | GRB    | S osvětlením zavazadlového prostoru                               |
| 9F0   | L     | VRT    | Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény |
| 9GG   | L     | ASI    | Dvě vnitřní světla, kontaktní spínače vedveřích                   |
| 9JD   | L     | RAU    | Kuřácké provedení, popelník vpředu                                |
| 9KA   | L     | EKL    | Bez identifikačního osvětlení                                     |
| 9M0   | L     | ZUH    | Bez přídavného/nezávislého topení                                 |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                        |
|-------|-------|--------|--------------------------------------------------------------|
| 9P1   | L     | SGK    | S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu                      |
| 9Q2   | L     | MFA    | Multifunkční ukazatel                                        |
| 9T0   | L     | BWD    | Bez vyhřívání trysek ostřikovače skla                        |
| 9TB   | L     | WAL    | Varovná světla (dveře)                                       |
| 9U1   | L     | BVK    | S kontrolou opotřebení brzdového obložení                    |
| 9W0   | L     | VTV    | Bez přípravy/vestavby autotelefonu                           |
| 9WR   | L     | AUD    | Vestavba audio přípojky                                      |
| 9Y1   | L     | ATE    | S ukazatelem vnější teploty                                  |
| A8D   | I     | AUS    | Luxusní výbava                                               |
| AZ0   | L     | FAF    | Sériové vozidlo                                              |
| B01   | L     | TPL    | Země typových zkoušek-<br>NĚMECKO                            |
| B0X   | L     | BLB    | Sada dílů, provedení vozů-<br>NĚMECKO, zvláštní díly         |
| C00   | L     | COC    | COC-dokument                                                 |
| C8B   | L     | RAD    | Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 16<br>ET 50 1Z0 601 025 B      |
| D7N   | L     | MOT    | 4-vál. turbodiesel 2,0l/103kW<br>TDI PD Agregát: TM0/TP0/TR0 |
| E0A   | L     | AAU    | Žádné akční provedení                                        |
| F0A   | L     | FZS    | Žádné zvláštní vozidlo,<br>standardní provedení              |
| FB0   | L     | LAK    | Normální lakování                                            |
| G07   | L     | DFV    | Tlumení přední                                               |
| G1A   | I     | GSP    | 6-stupňová automatická<br>převodovka                         |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                                                 |
|-------|-------|--------|-----------------------------------------------------------------------|
| GP0   | L     | PAM    | Vozidla bez zvláštních opatření-řízení náběhů faceliftů/nových vozů   |
| GR0   | L     | PNS    | Bez spreje na opravu pneumatiky                                       |
| HH7   | L     | REI    | Pneumatiky 205/55 R16 91V                                             |
| J0L   | L     | BAT    | Baterie 340A (70Ah)                                                   |
| K8B   | I     | KAR    | Stupňovitá zád'                                                       |
| L0L   | L     | LEA    | Levostranné řízení                                                    |
| L14   | L     | GKV    | Okruh pérování 14                                                     |
| N4D   | L     | SIB    | Potah sedadel - látka                                                 |
| ND0   | L     | ADA    | Bez adaptéru                                                          |
| NY0   | L     | BGK    | Baterie/alternátor - standardní kapacita                              |
| PK3   | G     |        | Mezipodlaha v zavazadlovém prostoru                                   |
| QA0   | L     | KIS    | Bez dětské sedačky                                                    |
| QE4   | L     | ALG    | Odkládací paket 2                                                     |
| QG1   | L     | WIV    | Prodloužený servisní interval                                         |
| QJ1   | L     | CHR    | Chromový paket                                                        |
| QN2   | L     | SVS    | Zásuvka pod pravou přední sedačkou                                    |
| QR0   | L     | KMP    | Bez kompasu/ukazatele dopravního značení/identifikace dopravní značky |
| QS0   | L     | KFK    | Bez elektronicky řízeného chlazení                                    |
| QV0   | L     | TVE    | Bez příjmu TV/digitální radiopříjem                                   |
| TM0   | I     | GMO    | 4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03G.7                                     |
| U5A   | L     | INS    | Přístrojová výbava v km/h                                             |

| PR-č. | Původ | Rodina | Popis                                  |
|-------|-------|--------|----------------------------------------|
| UF0   | L     | ESS    | Bez elektrického rozhraní              |
| UG1   | L     | AFH    | S pomocí usnadňující rozjezd           |
| V0A   | L     | REL    | Pneumatiky bez určení značky           |
| VF0   | L     | FHW    | Pedálové ústrojí "Standard"            |
| VK0   | L     | LFF    | Vedení vzduchu standard                |
| VL0   | L     | FGS    | Opatření pro ochranu chodců - standard |
| X0A   | G     |        | Prodejní program NĚMECKO               |

Zobrazuji 1 až 187 z celkem 187 záznamů

|       |           |   |       |          |
|-------|-----------|---|-------|----------|
| První | Předchozí | 1 | Další | Poslední |
|-------|-----------|---|-------|----------|

# Historie vozidla

## Data vozidla

Ident. č. vozidla: TMBBE61Z282106105

Registrace: 2008-01-14

Typ: 1Z334C

Příští HK (hlavní kontrola): 2015-01

Příští EK (emisní kontrola): 2015-01

|         |                                         |                                                    |                          |                          |                  |            |             |       |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------|-------------|-------|
| Faktura | Termín přijetí<br>2014-01-16            | Stav km<br>71845                                   | Č. zakázky<br>1400059401 | Č. faktury<br>5071000329 |                  |            |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>111111SC | Označení<br>CROSS Service Card                     | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>01370000 | Označení<br>Interv.Service<br>Inspek.m.Mob.Garanti | Údržba<br>X              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>23245550 | Označení<br>Vložka filtru vzduchu vymenit          | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>34015500 | Označení<br>Olej prevodovy vymenit                 | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>01400050 | Označení<br>Servis vymeny brzdove<br>kapaliny .    | Údržba<br>X              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>99999999 | Označení<br>Schelle für Abgasrohr erneuert         | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>40411900 | Označení<br>Hridel kloubovy d+n                    | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>40471950 | Označení<br>Manzeta kloubu demontovany<br>a namont | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>98000000 | Označení<br>**                                     | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>98021977 | Označení<br>Fahrzeug-Oberwäsche ohne<br>Berechnung | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |             |       |
|         | Položka dílů<br>Číslo                   | Označení                                           | Množství                 | Kód výr.                 | DZ               | SD         | Kód příčiny | Paket |

|         |                       |                                    |            |            |             |       |             |       |
|---------|-----------------------|------------------------------------|------------|------------|-------------|-------|-------------|-------|
|         | OEL008                | CASTROL EDGE PROFESSIONAL          | 4.30       | F          | 6           | K     | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | N 90813202            | Sroub                              | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 071115562C            | Nast.filtr                         | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 1K0129620D            | vložka vzduchového filtru          | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | G 052182A2            | olej pro převod.se zdvoj.spojk     | 7.00       | V          | OWN         | 06    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 02E321363B            | Trubka ole                         | 1.00       | V          | OWN         | 08    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | N 0438092             | Krouzek te                         | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | N 90215404            | Sroub                              | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 02E305051C            | vložka filtrační                   | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | N 91084501            | O-krouzek                          | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | B 000DS               | BREMSFLÜSSIGKEIT                   | 1.20       | V          | OWN         | 02    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 1K0253141M            | spojka dvojitá                     | 1.00       | V          | OWN         | 04    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | WHT005437             | sroub s dvacetihrávkovou<br>hlavou | 1.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 1K0498201D            | Manžeta kl                         | 1.00       | V          | OWN         | 02    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | N 10332002            | matice sestihř. s nakružkem        | 3.00       | V          | OWN         | 01    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 8E9955985             | tryska ostrikovací                 | 1.00       | V          | OWN         | 06    | 0           | 0     |
|         | Položka dílů<br>Číslo | Označení                           | Množství   | Kód výr.   | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket |
|         | 03G103184C            | panev kulového čepu                | 3.00       | V          | OWN         | 08    | 0           | 0     |
| Faktura | Termín přijetí        | Stav km                            | Č. zakázky | Č. faktury |             |       |             |       |
|         | 2012-02-24            | 46351                              | 1200176001 | 6133201197 |             |       |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice    |                                    |            |            |             |       |             |       |
|         | Číslo                 | Označení                           | Údržba     | Lak        | Kód příčiny | Paket |             |       |
|         | 01370000              | Intervall Service-Inspektion       | -          | 0000       | 0           | 0     |             |       |
|         | Pracovní<br>pozice    |                                    |            |            |             |       |             |       |
|         | Číslo                 | Označení                           | Údržba     | Lak        | Kód příčiny | Paket |             |       |

|                          |                                     |                  |                          |                          |       |             |       |
|--------------------------|-------------------------------------|------------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------|-------|
| 01400050                 | Servis vymeny brzdove kapaliny .    | X                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Pracovní pozice<br>Číslo | Označení                            | Údržba           | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |
| 46502050                 | Kotouce brzd predni d+n             | -                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Pracovní pozice<br>Číslo | Označení                            | Údržba           | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |
| 98392999                 | Bremssättel vorne gangbar gemacht   | -                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Pracovní pozice<br>Číslo | Označení                            | Údržba           | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |
| 19010100                 | Soustava chladici kontrolovat       | -                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Pracovní pozice<br>Číslo | Označení                            | Údržba           | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |
| 99999999                 | HECKWASCHDÜSE ERNEUERT              | -                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Pracovní pozice<br>Číslo | Označení                            | Údržba           | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |
| 98000000                 | **                                  | -                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Pracovní pozice<br>Číslo | Označení                            | Údržba           | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |
| 98021977                 | Fahrzeug-Oberwäsche ohne Berechnung | -                | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| 071115562C               | Nast.filtr                          | 1.00             | V                        | OWN                      | 01    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| N 90813202               | SCHRAUBE                            | 1.00             | V                        | OWN                      | 01    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| OEL008                   | CASTROL LONGLIFE III 5W30           | 4.30             | F                        | 6                        | 0     | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| B 000750M3               | BREMSFLÜSSIGKEIT                    | 1.20             | V                        | OWN                      | 02    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| N 10648301               | SCHRAUBE                            | 2.00             | V                        | OWN                      | 01    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| 5K0698151                | Brk lining                          | 1.00             | V                        | OWN                      | 02    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| 1K0615301T               | Kotouc brz                          | 2.00             | V                        | OWN                      | 02    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| N 90948802               | SCHRAUBE                            | 4.00             | V                        | OWN                      | 01    | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| G012                     | KÜHLZUSATZ G12++                    | 0.60             | F                        | 6                        | 0     | 0           | 0     |
| Položka dílů<br>Číslo    | Označení                            | Množství         | Kód výr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |
| 8E9955985                | Tryskaostr                          | 1.00             | V                        | OWN                      | 06    | 0           | 0     |
| Faktura                  | Termín přijetí<br>2010-07-06        | Stav km<br>31333 | Č. zakázky<br>1000614101 | Č. faktury<br>6133002256 |       |             |       |

|         |                                         |                                                    |                          |                          |                  |            |                  |            |
|---------|-----------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>94311900 | Označení<br>Svitilna skupinova zadni d+n           | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>99999999 | Označení<br>Düse für Scheibenwaschanlage<br>hinten | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>1Z5945111A     | Označení<br>Svitilna                               | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>C            | DZ<br>6          | SD<br>13   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>GAR            | Označení<br>KOSTEN FÜR RÜCKLIEFERUNG               | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>F            | DZ<br>6          | SD<br>0    | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
| Faktura | Termín přijetí<br>2010-01-29            | Stav km<br>25100                                   | Č. zakázky<br>1000079502 | Č. faktury<br>6133914876 |                  |            |                  |            |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>40411900 | Označení<br>Hridel kloubovy d+n                    | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>40481950 | Označení<br>Manzeta vnejsiho kloubu d+n            | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>1K0498201D     | Označení<br>Manzeta kl                             | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>02   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>WHT002795      | Označení<br>Sroub                                  | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>01   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>N 10332002     | Označení<br>MUTTER                                 | Množství<br>3.00         | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>1    | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
| Faktura | Termín přijetí<br>2010-01-29            | Stav km<br>25100                                   | Č. zakázky<br>1000079501 | Č. faktury<br>6133914877 |                  |            |                  |            |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>01030003 | Označení<br>Prohlídka s vymenou oleje<br>(pevna) . | Údržba<br>X              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>85185580 | Označení<br>Staub- und Pollenfilter<br>ersetzen    | Údržba<br>-              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Pracovní<br>pozice<br>Číslo<br>01400050 | Označení<br>Servis vymeny brzdove<br>kapaliny .    | Údržba<br>X              | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>N 90813202     | Označení<br>SCHRAUBE                               | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>01   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>071115562C     | Označení<br>Nast.filtr                             | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>01   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|         | Položka dílů<br>Číslo<br>1K1819653B     | Označení<br>Nast.filtr                             | Množství<br>1.00         | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>01   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|         | Položka dílů                            |                                                    |                          |                          |                  |            |                  |            |

|           |                                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|-----------|------------------------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------------|------------|------------------|------------|
|           | Číslo<br>OEL008                                | Označení<br>CASTROL LONGLIFE 5W30               | Množství<br>4.30                                                                                        | Kód výr.<br>F            | DZ<br>6          | SD<br>0    | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|           | Položka dílů                                   |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>G 052164M2                            | Označení<br>SCHEIBREIN                          | Množství<br>1.00                                                                                        | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>04   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
|           | Položka dílů                                   |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>B 000750M3                            | Označení<br>BREMSFLUE                           | Množství<br>1.20                                                                                        | Kód výr.<br>V            | DZ<br>OWN        | SD<br>02   | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |
| Faktura   | Termín přijetí<br>2009-11-02                   | Stav km<br>23417                                | Č. zakázky<br>0901006701                                                                                | Č. faktury<br>6133913036 |                  |            |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>98402099                              | Označení<br>4 Räder aus und eingebaut           | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>98000000                              | Označení<br>Fahrerplatz gesäubert               | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>98021977                              | Označení<br>Fahrzeug-Oberwäsche ohne Berechnung | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
| Reklamace | Termín přijetí<br>2009-08-24                   | Stav km<br>23020                                | Č. zakázky<br>2009007660                                                                                | ID reklamace<br>19213568 |                  |            |                  |            |
|           | Reklamace zákazníka:<br>Kódování zákazníka:    |                                                 | Klackendes Geräusch im Schubbetrieb<br>Přenos síly > Hluky > Zvuky - všeobecně > nezakódovatelné v DISS |                          |                  |            |                  |            |
|           | Okrajové podmínky:<br>Zjištění servisní dílny: |                                                 | TPI 11/09 abgearbeitet, Fehler aber nicht behoben.                                                      |                          |                  |            |                  |            |
|           | Kódování dílny:                                |                                                 | Motor > Oblast klikového hřídele > Dvouhmotový setrvačnick                                              |                          |                  |            |                  |            |
|           | Náhradní díl použitý k odstranění závady:      |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
| Faktura   | Termín přijetí<br>2009-08-24                   | Stav km<br>23020                                | Č. zakázky<br>0900766001                                                                                | Č. faktury<br>6132902287 |                  |            |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>37351900                              | Označení<br>Prevodovka automaticka d+n          | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>13621950                              | Označení<br>Setrvacnik dvoudilny d+n            | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>13620199                              | Označení<br>Kontrolle des Kupplungsfabrikats    | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>1 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>99999999                              | Označení<br>Gummilager,Motoraufhängung kontroll | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Pracovní pozice                                |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>99999999                              | Označení<br>Getriebeaufhängung,Pendelstütze gep | Údržba<br>-                                                                                             | Lak<br>0000              | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |                  |            |
|           | Položka dílů                                   |                                                 |                                                                                                         |                          |                  |            |                  |            |
|           | Číslo<br>N 10332002                            | Označení<br>MUTTER                              | Množství<br>6.00                                                                                        | Kód výr.<br>C            | DZ<br>OWN        | SD<br>1    | Kód příčiny<br>0 | Paket<br>0 |

|            |                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                 |                          |                          |       |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|--------------------------|--------------------------|-------|-------------|-------|--|-------|----------|----------|----------|-------------|-------|-------------|-------|------------|-------------------------------------|------|------|-----|---|---|---|
|            | <div>Položka dílů</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód vyr.</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td></tr><tr><td>WHT002795</td><td>Sroub</td><td>1.00</td><td>C</td><td>OWN</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                        |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Množství | Kód vyr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket | WHT002795  | Sroub                               | 1.00 | C    | OWN | 1 | 0 | 0 |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množství        | Kód vyr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| WHT002795  | Sroub                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | 1.00            | C                        | OWN                      | 1     | 0           | 0     |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Položka dílů</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód vyr.</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td></tr><tr><td>N 10204808</td><td>SCHRAUBE</td><td>1.00</td><td>C</td><td>OWN</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                    |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Množství | Kód vyr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket | N 10204808 | SCHRAUBE                            | 1.00 | C    | OWN | 1 | 0 | 0 |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množství        | Kód vyr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| N 10204808 | SCHRAUBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00            | C                        | OWN                      | 1     | 0           | 0     |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Položka dílů</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód vyr.</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td></tr><tr><td>N 10454804</td><td>SCHRAUBE</td><td>1.00</td><td>C</td><td>OWN</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                    |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Množství | Kód vyr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket | N 10454804 | SCHRAUBE                            | 1.00 | C    | OWN | 1 | 0 | 0 |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množství        | Kód vyr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| N 10454804 | SCHRAUBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00            | C                        | OWN                      | 1     | 0           | 0     |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Položka dílů</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód vyr.</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td></tr><tr><td>N 10558002</td><td>SCHRAUBE</td><td>1.00</td><td>C</td><td>OWN</td><td>1</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                    |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Množství | Kód vyr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket | N 10558002 | SCHRAUBE                            | 1.00 | C    | OWN | 1 | 0 | 0 |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množství        | Kód vyr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| N 10558002 | SCHRAUBE                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 1.00            | C                        | OWN                      | 1     | 0           | 0     |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| Faktura    | Termín přijetí<br>2008-07-07                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stav km<br>7179 | Č. zakázky<br>0800636001 | Č. faktury<br>6133902255 |       |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Pracovní pozice</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>01290000</td><td>VI.diagnostika: nacteni pameti zava</td><td>X</td><td>0000</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr></table> |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Údržba   | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       | 01290000   | VI.diagnostika: nacteni pameti zava | X    | 0000 | 0   | 0 |   |   |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Údržba          | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| 01290000   | VI.diagnostika: nacteni pameti zava                                                                                                                                                                                                                                                                        | X               | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Pracovní pozice</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>99999999</td><td>KABELSTRANG VON DRUCKSENSOR INST.</td><td>-</td><td>0000</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr></table>   |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Údržba   | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       | 99999999   | KABELSTRANG VON DRUCKSENSOR INST.   | -    | 0000 | 0   | 0 |   |   |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Údržba          | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| 99999999   | KABELSTRANG VON DRUCKSENSOR INST.                                                                                                                                                                                                                                                                          | -               | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Pracovní pozice</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>10831900</td><td>Kryt motoru vrchni d+n</td><td>-</td><td>0000</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr></table>              |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Údržba   | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       | 10831900   | Kryt motoru vrchni d+n              | -    | 0000 | 0   | 0 |   |   |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Údržba          | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| 10831900   | Kryt motoru vrchni d+n                                                                                                                                                                                                                                                                                     | -               | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Pracovní pozice</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>98000000</td><td>Fahrerplatz gesäubert</td><td>-</td><td>0000</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr></table>               |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Údržba   | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       | 98000000   | Fahrerplatz gesäubert               | -    | 0000 | 0   | 0 |   |   |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Údržba          | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| 98000000   | Fahrerplatz gesäubert                                                                                                                                                                                                                                                                                      | -               | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Položka dílů</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Množství</td><td>Kód vyr.</td><td>DZ</td><td>SD</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td></tr><tr><td>ELM</td><td>elektromaterial</td><td>2.00</td><td>Z</td><td>6</td><td>8</td><td>0</td><td>0</td></tr></table>                      |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Množství | Kód vyr. | DZ          | SD    | Kód příčiny | Paket | ELM        | elektromaterial                     | 2.00 | Z    | 6   | 8 | 0 | 0 |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Množství        | Kód vyr.                 | DZ                       | SD    | Kód příčiny | Paket |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| ELM        | elektromaterial                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 2.00            | Z                        | 6                        | 8     | 0           | 0     |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| Faktura    | Termín přijetí<br>2008-04-09                                                                                                                                                                                                                                                                               | Stav km<br>3031 | Č. zakázky<br>0800332101 | Č. faktury<br>6133900196 |       |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
|            | <div>Pracovní pozice</div> <table><tr><td>Číslo</td><td>Označení</td><td>Údržba</td><td>Lak</td><td>Kód příčiny</td><td>Paket</td><td colspan="2"></td></tr><tr><td>98402099</td><td>4 Räder aus und eingebaut</td><td>-</td><td>0000</td><td>0</td><td>0</td><td colspan="2"></td></tr></table>           |                 |                          |                          |       |             |       |  | Číslo | Označení | Údržba   | Lak      | Kód příčiny | Paket |             |       | 98402099   | 4 Räder aus und eingebaut           | -    | 0000 | 0   | 0 |   |   |
| Číslo      | Označení                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | Údržba          | Lak                      | Kód příčiny              | Paket |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |
| 98402099   | 4 Räder aus und eingebaut                                                                                                                                                                                                                                                                                  | -               | 0000                     | 0                        | 0     |             |       |  |       |          |          |          |             |       |             |       |            |                                     |      |      |     |   |   |   |