

Data vozidla



Data vozidla

Značka:	V	
Modelový rok:	2007	
Prodejní typ:	1K11E3	
MKB (Kód mot.):	BSE	
GKB (Kód př.):	HTN	
Ident. č. vozidla:	WVWZZZ1KZ7B057845	
Popis:	GOLF 1,6 COMFO 75 AQF	
Datum výroby:	2006-09-18	
Datum prodeje:	2006-09-29	
Číslo typového schválení:	e1*2001/116*0242*17	
Provozovna	Vyexpedování	Podpora
Kód země	NLD	---
Region	211	---
Číslo obchodníka	00172	---

Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	JT	P6/P6
Číslo laku (KD č. laku)	---	LD5Q
Popis	Art Gray/Titanium Black/Black	Modrá shadow metalíza/Modrá shadow metalíza

PR-čísla

Zobraz záznamů

Hledat:

Vše ▼

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0A2	P	TUE	4-dvěřové provedení
0AD	L	STV	Stabilizátor vpředu
0BD	L	STH	Stabilizátor vzadu
0ER	L	EDF	Díly pro zástavbu převodovky "AQ250"
0FC	E	FAD	Místo dokončení-Brussel
0GG	L	AGM	Exhalační předpis EU4
0HA	L	AED	Díly platné pro vůz -1K0-
0KA	L	KAE	Bez nálepek a emblému
0P0	L	AER	Zadní díl výfuku standard
0QE	L	SZU	Přídavný nápis "1,6"
0TA	L	ZFM	Bez vkládaných koberečků
0VH	L	BTA	Provozní návod HOLANDSKY
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YC	L	GKH	Váhová třída "3" pro zadní nápravu
1A1	L	KRS	Benzínový palivový systém bez zpětného transportu paliva
1AC	L	BRS	Antiblokovací systém ABS
1D0	L	AHV	Bez závěsného zařízení
1E1	L	AKB	S nádobou na aktivní uhlí
1EX	L	TYP	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství
1G6	E	RER	Rezervní disk pro nouzové dojetí
1JA	L	DFH	Tlumení zadní, základní 1
1KD	L	BAH	Kotoučové brzdy zadní

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
1ME	L	LRA	Volant - dutý věnec
1N3	L	LEN	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
1NL	L	RAA	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
1PC	L	ABR	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
1Q1	L	TGL	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
1S1	L	BOW	Sada nářadí a zvedák vozu
1SA	L	TWU	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
1T0	L	VBK	Bez lékárničky a výstraž. trojúhelníku
1W2	P	KBX	Chlazená schránka
1X0	L	ATA	Přední náhon
1Z2	L	KRM	Zvýšená sériová náplň paliva
1ZF	L	BAV	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
2A0	L	UEA	Základní výbava
2G7	L	EBB	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
2JB	L	STF	Se standardními nárazníky
2KW	L	SAU	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
2LD	L	KRB	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)
2P1	L	LKS	S plastovým ochranným krytem nakládací hrany
2UA	L	SWP	Bez provedení pro špatné cesty
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3B4	L	ZKV	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
3C7	L	SHM	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
3FA	L	DEI	Bez střešního okna (plná střecha)
3G0	L	KSI	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
3GA	L	LBH	Bez nákladové podlahy
3H0	P	LER	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
3J1	L	KOV	Výškově stavitelné opěrky hlavy předních sedadel
3K0	L	SKS	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
3L3	L	SIE	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
3NU	L	HIS	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
3P1	L	HAL	Držáky lékárničky a výstražného trojúhelníku
3QT	L	RSV	3-bodový samonavíjecí bezp. pás vpředu při nehodě napínaný, výškově seřiditelný
3S0	L	DAR	Bez střešního nosiče
3SF	L	SFR	Pravé přední sedadlo, komfortní
3T2	L	KOH	Hlavové opěrky zadní 3 kusy
3TF	L	SFL	Přední levé sedadlo, komfortní
3U1	L	GPR	Zakrytí zavazadlového prostoru odklopné
3X0	L	DLS	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3Y0	L	SSR	Bez stahovací ochranné sluneční clony
3YR	L	TAV	Odkládací kapsy ve dveřích vpředu, s vkládanými koberečky
3ZB	L	SHA	3-bodový bezpeč. samonavíjecí pás vzadu, vnější, se štítkem ECE-homologace
4A0	L	SIH	Bez vyhřívání sedadel
4AF	L	TSV	Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami
4B1	L	SSL	S bočními ochrannými lištami
4E0	L	SDH	Odjištění víka zadních výklopných dveří vnější
4GF	L	WSS	Vrstvené čelní sklo tónované
4K3	L	TKV	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním a safesystémem
4KC	L	SSH	Boční a zadní okna tónovaná
4L6	P	IRS	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
4P0	L	PBH	Modul podlahy zadní - provedení 1
4R4	L	FEH	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
4SD	L	MSL	Make-up zrcátka vlevo s osvětlením
4TD	L	MSR	Make-up zrcátka vpravo s osvětlením
4U5	L	GNF	Kapsy na zadní straně sedaček
4UF	L	AIB	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
4W0	L	KBO	Bez odkládací poličky na kazety/CD
4X3	L	SAB	Boční airbag vpředu a hlavový airbag

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
5A7	L	GRV	Komfortní obložení zavazadlového prostoru, se serv. klapkou/nasazovacím uzávěrem
5C0	L	KSA	Bez zvláště vyztužené karosérie
5D1	L	TRF	S frekvencí od 433,92 do 434,42 MHz
5J0	L	HES	Bez zadního spoileru
5K1	L	LAC	S konzervací laku (vosk)
5MA	L	EIH	Dekorační obložení
5RQ	L	ASR	Zpětné zrcátko vpravo, konvexní
5SL	L	ASL	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
6A0	L	FEU	Bez hasicího přístroje
6E3	L	MAS	Loketní opěra vpředu
6EA	L	ZKS	Bez přidavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
6FB	L	BBO	Vnější zpětné zrcátko v barvě vozu
6P1	L	KZH	Držák poznávací značky vzadu (EU)
6PA	L	HBV	Madlo ruční brzdy z plastu
6Q1	L	SAG	Hlavice řadící páky z plastu
6T1	P	INL	Osvětlení prostoru pro nohy
6W1	L	KZV	Držák poznávací značky vpředu (velký)
6XN	L	ASE	Vnější zpětná zrcátka, el. stavitelná, odděleně vyhřívaná
7A0	L	CDW	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
7AA	L	EDW	Imobilizér elektronický

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
7B2	L	STD	12 V zásuvka v zavazadlovém prostoru
7E0	L	WSA	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
7K0	L	RDK	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
7M5	L	EIL	Prahy dveří bez ochranné fólie
7P4	L	LOR	Bederní opěra v předních sedadlech, ručně nastavitelná
7PA	L	PGK	Platformová skupina třídy vozu 1
7Q0	L	NAV	Bez navigačního přístroje
7QA	L	CDR	Bez CD ROM jednotky
7R3	L	SLE	Boční směrová světla - bílá
7X0	L	EPH	Bez pomocného parkovacího zařízení
8AA	L	RAO	Bez rádia
8BG	L	HSW	Dvojité hlavní světlomety, pravostranný provoz s integrovaným hlavním světlometem
8GU	P	GEN	Alternátor 140A
8K8	P	FLS	Asistenční světlo s funkcí "coming home"
8M1	L	HEW	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
8N3	P	SWS	S intervalovým spínačem stěračů + senzordeště
8Q1	L	LWR	S dálkovou regulací polohy světlometu
8RE	P	LSE	4 reproduktory (pasivní)
8S4	L	LEL	Dvě čtecí světla-vpředu a dvě-vzadu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8T2	L	GRA	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
8TC	L	NEL	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
8W0	L	WWA	Bez ukazatele nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
8WA	L	NES	Bez předních mlhových světlometů
8X0	L	SWR	Bez omývacího zařízení světlometu
8Y1	L	SNH	S dvoutónovou houkačkou
8Z5	L	MKU	Chlazení motoru - provedení 1
8ZN	E	ANT	Anténa
9A0	L	TAA	Bez taxialarmu
9AP	P	HKA	Automatická klimatizace - Climatic
9D0	L	VEF	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
9F0	L	VRT	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
9J0	L	STA	Bez silného zvukového zařízení a regulace intervalu tónu
9JA	L	RAU	Nekuřácké provedení
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
9P3	L	SGK	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
9Q1	L	MFA	Multifunkční ukazatel
9T0	L	BWD	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla
9TC	L	WAL	Přídavná odrazka (dveře)

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
9U1	L	BVK	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
9W0	L	VTV	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
9WC	L	AUD	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
9Z0	L	BTR	Provozní napětí 12 V
A8C	I	AUS	Komfortní výbava
B0A	L	BLB	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
B31	L	TPL	Země typových zkoušek-NIZOZEMÍ
C17	E	COC	COC-dokument 17
CM2	L	RAD	Disk z lehké slitiny 6 1/2J x 15
E0A	L	AAU	Žádné akční provedení
F0A	L	FZS	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
FB0	L	LAK	Normální lakování
FC0	L	IND	Bez individuální zástavby
G02	L	DFV	Tlumení přední
G1A	I	GSP	6-stupňová automatická převodovka
H7F	L	REI	Pneumatiky 195/65 R15 91H
J0L	L	BAT	Baterie 340A (70Ah)
K8G	I	KAR	Hatchback
L06	L	GKV	Okruh pérování 06
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
MW6	I	MOT	4-vál. zážehový motor 1,6 L/75 KW MPI Agregát: T0B/T53/TC2/TL2
N0U	L	SIB	Potah sedadel - "Velour"

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
NY0	L	BGK	Baterie/alternátor - standardní kapacita
P15	G		"Light & Sight" paket
PH1	G		Klimatizace "Climatic"
PR3	G		Příprava pro rádio I, export, 4 reproduktory
QA0	L	KIS	Bez dětské sedačky
QD1	L	SFV	Písemné obchodní označení
QG1	L	WIV	Prodloužený servisní interval
QJ0	L	CHR	Bez chromového paketu
QN0	L	SVS	Bez zásuvky pod předními sedadly
QR0	L	KMP	Bez kompasu
QS0	L	KFK	Bez elektronicky řízeného chlazení
QV0	L	TVE	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
T53	I	GMO	4-vál. zážehový motor 1,6L Agr.: 06A.S (ALU-hlinik)
U5A	L	INS	Přístrojová výbava v km/h
UF0	L	ESS	Bez elektrického rozhraní
UG0	L	AFH	Bez pomoci usnadňující rozjezd
V0A	L	REL	Pneumatiky bez určení značky
VC0	L	GRT	Bez zařízení pro otevírání vrat
VF0	L	FHW	Pedálové ústrojí "Standard"
VK0	L	LFF	Vedení vzduchu standard
VL1	L	FGS	Rozšířená opatření pro ochranu chodců
W4B	G		4 dveře včetně el. stahování oken vzadu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
X2C	G		Prodejní program HOLANDSKO

Zobrazuji 1 až 183 z celkem 183 záznamů

První	Předchozí	1	Další	Poslední
-------	-----------	---	-------	----------

Historie vozidla

Data vozidla

Ident. č. vozidla: WVVZZZ1KZ7B057845

Registrace: 2006-09-29

Typ: 1K11E3

Příští HK (hlavní kontrola): 2018-07

Příští EK (emisní kontrola): 2017-07

Faktura	Termín přijetí 2017-07-21	Stav km 85485	Č. zakázky 11090-A	Č. faktury 10451899					
	Pracovní pozice Číslo	Označení Klant mist sleutel van de slotbouts	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Sleutel van slotbout uitzoeken en b	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Položka dílů Číslo VW T40004 006	Označení Slotboutadapter abc 006	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0	
Faktura	Termín přijetí 2017-04-13	Stav km 85485	Č. zakázky 57575-A	Č. faktury 10445128					
	Pracovní pozice Číslo	Označení Uitgebreide proefrit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
Faktura	Termín přijetí 2016-07-22	Stav km 67458	Č. zakázky 25447-A	Č. faktury 41408910					
	Pracovní pozice Číslo	Označení Afl.Klaar maken + APK	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Longlife onderhoud	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo 01350004	Označení Intervalovy servis .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Bijdrage in gebruikte hulpstoffen	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Bijdrage in afvalverwerkingskosten	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			

Pracovní pozice Číslo	Označení Remvloeistof verversen	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 01400050	Označení Servis výmeny brzdové kapaliny .	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Luchtfilter vernieuwen	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 24241950	Označení Vložka filtru vzduchu d+n	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Airco onderhoud met geurbehandeling	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Airco onderhoudsbeurt	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Apk i.c.m. onderhoud	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Algemene periodieke keuring	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Milieutest (eobd-scan)	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Afmeldkosten APK	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Bougies vernieuwen	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 28702058	Označení Svíčky zapalovací d+n	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení Interieurfilter vervangen	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo 85181950	Označení Filtr prachový a pylový d+n	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0
Pracovní pozice Číslo	Označení U heeft recht op Mobiliteitsgaranti	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0

	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	HZG3317260	Procar remvloeistof lv 60 l	1.00		6		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	OSO 000800	0W30 HelixUltra prof AV-L Shell oli	4.50		6		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	06A115561B	Cist.oleje	1.00		OWN		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	1F0129620	vložka vzduchoveho filtru	1.00		OWN		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	3B7601171 XRW	odnímatelny kryt cerna satenova/chromovy lesk	1.00		OWN		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	JZW819653B	Vložka filtru s filtrovaním >pachu a škodlivin 'ECO'	1.00		OWN		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	JZW905603D	zapal.svicka 'Longlife' 'ECO'	4.00		OWN		0	0
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	N 90813202	Sroub	1.00		OWN		0	0
Faktura	Termín přijetí 2016-04-05	Stav km 66635	Č. zakázky 14288-A	Č. faktury 43404046				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Wielen de- en monteren	-	0000	0	0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Zomer/winterwissel Set (+opslag)	-	0000	0	0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		Wielen opslag gereed maken	-	0000	0	0		
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	UOPSLAG	Opslag Tarief per Seizoen	1.00		6		0	0
Faktura	Termín přijetí 2016-02-16	Stav km 65837	Č. zakázky 13049-C	Č. faktury 43403357				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		spot repair scherm links achter	-	0000	0	0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		spot repair scherm links achter	-	0000	0	0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
		spot repair	-	0000	0	0		
Faktura	Termín přijetí 2016-01-13	Stav km 65837	Č. zakázky 13049-A	Č. faktury 43402888				

	Pracovní pozice Číslo	Označení spot repair scherm links achter	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
Faktura	Termín přijetí 2015-12-01	Stav km 65300	Č. zakázky 12547-B	Č. faktury 43402232					
	Pracovní pozice Číslo	Označení Wintercheck	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Wintercheck uitgevoerd	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
Faktura	Termín přijetí 2015-12-01	Stav km 65300	Č. zakázky 12547-A	Č. faktury 43402231					
	Pracovní pozice Číslo	Označení linker voorband op lekkage controle	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	1K0601027C	DOOR RIM	1.00		OWN		0	0	
Faktura	Termín přijetí 2015-11-12	Stav km 65178	Č. zakázky 12132-A	Č. faktury 43401932					
	Pracovní pozice Číslo	Označení Wielen de- en monteren	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Zomer/winterwissel Set (+opslag)	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Wielen opslag gereed maken	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Položka dílů Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	UOPSLAG	Opslag Tarief per Seizoen	1.00		6		0	0	
Faktura	Termín přijetí 2015-08-27	Stav km 64153	Č. zakázky 11062-A	Č. faktury 43400892					
	Pracovní pozice Číslo	Označení 1 apk keuren	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Apk	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Algemene periodieke keuring	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo	Označení Milieutest (eobd-scan)	Údržba –	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0			

	Pracovní pozice Číslo	Označení Afmeldkosten APK	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo	Označení WOB (water, olie & banden controler	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Položka dílů Číslo ZG 3374015	Označení Rsav citroen-60 1ds=12stx500ml	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2015-03-30	Stav km 61746	Č. zakázky 181202306	Č. faktury 472162				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Conti regeling banden montage inc b	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení 440518 Winter/Zomer banden monteren	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo C-19565H15PR55	Označení /65 R15 91H PREMIUM 5	Množství 2.00	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2014-10-31	Stav km 58496	Č. zakázky 181200646	Č. faktury 470608				
	Pracovní pozice Číslo 15241908	Označení Remen ozubený demontovaný a namonto	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení waterpomp vervangen (i.c.m. distr	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení winterwielen monteren (inclusief o	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo 06A198119	Označení Sada	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 06B121011QX	Označení Pump	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 06F260849E	Označení Remen klin	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo ZG 3411000	Označení Koelvloeistof G13 (bulk)	Množství 2.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2014-07-21	Stav km 57203	Č. zakázky 181106533	Č. faktury 8406537				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		

85181950	Filtr prachovy a pylovy d+n	-	0000		0		
Pracovní pozice Číslo 051000AA	Označení Gebr.diagnose-app.+ teststrook	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 01370024	Označení Intervalova servisni prohlidka .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 055000EO	Označení Milieutest (eobd-scan)	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 053000KG	Označení Vw gratis apk icm onderhoud en / of	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení 8701 Airconditioning onderhoudsbeur	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 92272050	Označení Listy stiraci demontovany a namonto	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 01400050	Označení Servis vymeny brzdove kapaliny .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 30010750	Označení Soustava spojky odvdusnit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Položka dílů Číslo 06A115561B	Označení Cist.oleje	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo 1K1819653B	Označení Nast.filtr	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo 1Q1998002	Označení WIP. BLADE	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo 500008890	Označení Helix Ultra AVL 5w30	Množství 4.70	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo 6Q6955425A	Označení Lista	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo B 000750M6	Označení remvloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo DCC33	Označení Remmenreiniger	Množství 1.00	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů Číslo DFO40011	Označení Petrol Saver	Množství 1.00	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0

	Položka dílů Číslo N 90813202	Označení Plug	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo DR134A	Označení Koudemiddel (100 gram)	Množství 1.40	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo ZG 3374015	Označení Ruitreiniger	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2014-03-24	Stav km 55718	Č. zakázky 181105305	Č. faktury 8405270				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Zomerwielen monteren	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2013-10-29	Stav km 53534	Č. zakázky 181103697	Č. faktury 8403592				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Wintercheck	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Winter-zomerset wisselen part. icm	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2013-07-04	Stav km 53534	Č. zakázky 181102562	Č. faktury 8402736				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Rechter voorbumperschade hersteld i	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2013-03-26	Stav km 53534	Č. zakázky 181101405	Č. faktury 8401346				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení motorkap poetsen	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení zomerwielen monteren, (inclusief o	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2012-10-19	Stav km 47219	Č. zakázky 181072343	Č. faktury 267831				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Montage winter- zomerbandenset op a	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2012-08-23	Stav km 46036	Č. zakázky 181071752	Č. faktury 267257				
	Pracovní pozice Číslo 055000KG	Označení Vw gratis viergastest icm onderhoud	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice							

	Číslo 053000KG	Označení Vw gratis apk icm onderhoud en / of	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 01400050	Označení Servis vymeny brzdove kapaliny .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 85181950	Označení Filtr prachovy a pylovy d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 28702058	Označení Svicky zapalovací d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 051000AA	Označení Gebr.diagnose-app.+ teststrook	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 01370024	Označení Intervalova servisni prohlidka .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo 06A115561B	Označení Cist.oleje	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 101000033AA	Označení Svicka	Množství 4.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 1K1819653B	Označení Nast.filtr	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 1Q1998002	Označení WIP. BLADE	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo D222	Označení Longlife III 5W30	Množství 4.70	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo B 000750M6	Označení Remvloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo N 90813202	Označení plug	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo RV 000001	Označení Ruitsproeier vloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2012-04-03	Stav km 43261	Č. zakázky 181070028	Č. faktury 265662				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Montage winter- zomerbandenset op a	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2011-10-24	Stav km 40466	Č. zakázky 181067628	Č. faktury 263389				
	Pracovní pozice Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		

	072500VV	Wintercheck	-	0000		0		
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Montage winter- zomerbandenset op a	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo RV 000001	Označení Ruitensproeier vloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2011-04-11	Stav km 37713	Č. zakázky 181064719	Č. faktury 260714				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Montage winter- zomerbandenset op a	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2010-11-24	Stav km 36113	Č. zakázky 181062345	Č. faktury 258513				
	Pracovní pozice Číslo TETETETE	Označení Montage winter- zomerbandenset op a	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo C-WIN95	Označení SET W095 195/65H15 TS830	Množství 1.00	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2010-09-01	Stav km 34198	Č. zakázky 181061007	Č. faktury 257312				
	Pracovní pozice Číslo 055000KK	Označení Vw viergastest benzinemotor	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 053000KK	Označení Vw algemene periodieke keuring	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 051000AA	Označení Gebr.diagnose-app.+ teststrook	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 01370024	Označení Intervalova servisni prohlidka .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 01400050	Označení Servis vymeny brzdove kapaliny .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo 06A115561B	Označení Cist.oleje	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 1Q1998002	Označení WIP. BLADE	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo D222	Označení Longlife III 5W30	Množství 4.70	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							

	Číslo B 000750M6	Označení Remvloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo N 90813202	Označení plug	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo RV 000001	Označení Ruitensproeier vloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2008-10-13	Stav km 21518	Č. zakázky 181050585	Č. faktury 247910				
	Pracovní pozice							
	Číslo 051000AA	Označení Gebr.diagnose-app.+ teststrook	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 01350004	Označení Intervalovy servis .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 01400050	Označení Servis vymeny brzdove kapaliny .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů							
	Číslo 06A115561B	Označení Cist.oleje	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
Faktura	Číslo N 90813202	Označení plug	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo RV 000001	Označení Ruitensproeier vloeistof	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo D222	Označení Longlife III 5W30	Množství 4.70	Kód výr.	DZ 6	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo B 000750M6	Označení Remvloeistof	Množství 2.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny	Paket 0
	Termín přijetí 2007-03-05	Stav km 5858	Č. zakázky 181042267	Č. faktury 101706N				
	Pracovní pozice							
	Číslo TETETETE	Označení Plaatwerk	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
Faktura	Pracovní pozice							
	Číslo TETETETE	Označení Sputwerk	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo TETETETE	Označení Uitlijnen	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Položka dílů							
	Číslo 1K6833106J	Označení Dverevne	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 1K6833300F	Označení Lista	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							

	Číslo 1K6833308F	Označení Lista	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo D 438520A2	Označení Door repai	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo TER8599HML	Označení Ruitenkit	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 1K4853516B 9	Označení Schuleiste	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 1K4853754 9	Označení Schuleiste	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2006-10-06		Stav km 748	Č. zakázky 181039998	Č. faktury 238368W			
	Pracovní pozice							
	Číslo 26331900	Označení Potrubi vyfukove zadni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 1	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 42932000	Označení Tlumic demontovany a namontovany	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 1	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 42935650	Označení Tlumic vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 1	Paket 0		
	Položka dílů							
	Číslo 1K0513029FAT	Označení lumic ply	Množství 2.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 1	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo N 90648402	Označení Sroub	Množství 4.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 1	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo N 10304102	Označení Matice	Množství 2.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 1	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2006-10-06		Stav km 748	Č. zakázky 181039998	Č. faktury 238368N			
	Pracovní pozice							
	Číslo 26331900	Označení Potrubi vyfukove zadni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 42932000	Označení Tlumic demontovany a namontovany	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 42935650	Označení Tlumic vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Položka dílů							
	Číslo 1K0513029FAT	Označení lumic ply	Množství 0.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo N 90648402	Označení Sroub	Množství 0.00	Kód výr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0

Faktura	Položka dílů Číslo N 10304102		Označení Matice	Množství 0.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 000979010A		Označení Sada veden	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo 000979103		Označení Sada veden	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Termín přijetí 2006-09-21		Stav km 748	Č. zakázky 160003078		Č. faktury 602919N			
	Pracovní pozice Číslo TETETETE		Označení Gebr. diagnose-app.+ teststrook	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 01010000		Označení Prohlídka predprodejni .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Položka dílů Číslo TTONEBNL		Označení Tt one	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo RV 000001		Označení Ruitensproeier vloeistof	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo ZB 1K0250 0		Označení Mattenset Jazz Golf V	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo ZA 1T0419B		Označení Adapter	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo ZA 1T0419F		Označení Adapter	Množství 1.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo D222		Označení Longlife II Olie 7000	Množství 0.30	Kód vyr.	DZ 6	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo ZC 000250LS007		Označení Kentekenplaat (geperst)	Množství 2.00	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo G 020001D		Označení Rode Koelvloeistof	Množství 0.30	Kód vyr.	DZ OWN	SD	Kód příčiny 0	Paket 0