

Data vozidla



Data vozidla

Značka:	A	
Modelový rok:	2006	
Prodejní typ:	8PACAU	
MKB (Kód mot.):	BSE	
GKB (Kód př.):	HTN	
Ident. č. vozidla:	WAUZZZ8P56A030579	
Popis:	A3 Sportback 1.6 R4 75 A6	
Datum výroby:	2005-07-12	
Datum prodeje:	2005-08-03	
Číslo typového schválení:	e1*2001/116*0217*09	
Provozovna	Vyexpedování	Podpora
Kód země	DEU	---
Region	146	---
Číslo obchodníka	32573	---

Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	MB	5B/5B
Číslo laku (KD č. laku)	---	LY7W
Popis	black/black- black/black/silver	Stříbrná licht metalíza/Stříbrná licht metalíza

PR-čísla

Zobraz záznamů

Hledat:

Vše



PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0A2	L	TUE	4-dvěřové provedení
0AD	L	STV	Stabilizátor vpředu
0BE	L	STH	Stabilizátor vzadu
0ER	L	EDF	Díly pro zástavbu převodovky "AQ250"
0GG	L	AGM	Exhalační předpis EU4
0HC	L	AED	Díly platné pro vůz -8P0-
0LW	L	SIZ	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
0P1	L	AER	Zadní díl výfuku, postranní
0ST	L	SAU	Nálepka/štítek německo-francouzsky
0TD	E	ZFM	Vkládané koberečky vpředu a vzadu
0VC	L	BTA	Provozní návod NĚMECKY
0W1	L	AKZ	Nálepka pro centrální elektriku - pro německy mluvící země
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YF	L	GKH	"Váhová třída ""6"" pro zadní nápravu "
1A1	L	KRS	Benzínový palivový systém bez zpětného transportu paliva

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
1AS	L	BRS	Elektronický program stability ESP
1D0	L	AHV	Bez závěsného zařízení
1E1	L	AKB	S nádobou na aktivní uhlí
1EX	L	TYP	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství
1G8	L	RER	Set na opravu pneumatik
1KD	L	BAH	Kotoučové brzdy zadní
1MR	L	LRA	Kožený volant, čtyřramenný design
1N3	L	LEN	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic
1PA	L	ABR	Standardní šrouby kol
1S1	L	BOW	Sada nářadí a zvedák vozu
1SA	L	TWU	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
1T3	L	VBK	Lékárnička a výstražný trojúhelník
1W0	L	KBX	Bez chladičího boxu
1X0	L	ATA	Přední náhon
1Z0	L	KRM	Sériová prvotní náplň paliva
1ZF	L	BAV	Kotoučové brzdy vpředu - Geomet D
2G7	L	EBB	Hrdlo palivové nádrže s vložkou-modul 1
2JB	L	STF	Nárazník standard

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
2LD	L	KRB	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)
2UA	L	SWP	Standardní design
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí
2Z7	E	TYZ	Bez označení zdvihového objemu
3B4	L	ZKV	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
3C7	L	SHM	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
3FA	L	DEI	Bez střešního okna (plná střecha)
3G0	L	KSI	Bez upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu
3H0	L	LER	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
3J7	L	KOV	Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla
3K1	L	SKS	Hlavové opěrky s bezpečnostním systémem
3L3	L	SIE	Výškově nastavitelná sedadla spolujezdce a řidiče
3NZ	L	HIS	Zadní sedadlo nedělené, opěradlo dělené a sklopné
3Q6	L	KOH	Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
3S0	L	DAR	Bez střešního nosiče
3SB	L	SFR	Pravé přední sedadlo, normální

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3TB	L	SFL	Přední levé sedadlo, normální
3X0	L	DLS	Bez skisacku / vaku
3Y0	L	SSR	Bez stahovací ochranné sluneční clony
4A3	E	SIH	Vyhřívání předních sedadel
4GP	L	WSS	Vyhřívané čelní sklo s barevným pruhem na horním okraji
4K4	L	TKV	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
4KC	L	SSH	Boční a zadní okna tónovaná
4L6	L	IRS	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
4M6	E	BEH	Držák nápojů
4P0	L	PBH	Modul podlahy zadní - provedení 1
4R4	L	FEH	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
4UE	L	AIB	Airbag strana řidiče a strana spolujezdce, bez kolenního airbagu, bez deaktivace airbagu na SS
4W0	L	KBO	Bez odkládací poličky na kazety/CD
4X3	L	SAB	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
5C0	L	KSA	Bez zvláště vyztužené karosérie
5D1	L	TRF	Přenosí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
5J0	L	HES	Bez zadního spoileru

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
5K3	L	LAC	Konzervace tekutou fólií
5ME	L	EIH	Dekorační obložení - dřevěné, vavona-jantar - s vysokým leskem
5NC	L	FHE	Zajištění zadních výklopných dveří, standardní
5RU	L	ASR	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní (rozšířené zorné pole)
5SL	L	ASL	Description not found
6E3	L	MAS	Středová loketní opěrka přední
6FA	L	BBO	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
6NJ	L	HIM	Stropní výplň, standardní
6SS	L	KBB	Potah podlahy zavazadlového prostoru
6U0	L	ZTD	Bez vnějšího přidavného těsnění
6V1	L	HEB	Zadní clona (EU)
6W5	L	KZV	Držák poznávací značky vpředu
6XC	L	ASE	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná
7A0	L	CDW	Bez přípravy/vestavby CD-měníče
7AA	L	EDW	Imobilizér elektronický
7B0	L	STD	Bez zásuvky
7E0	L	WSA	Bez tepelného akumulátoru/přidavného topení

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
7F9	L	SAG	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
7K0	L	RDK	Bez kontroly tlaku v pneumatikách
7M0	L	EIL	Prahové nástupní lišty - umělá hmota
7P0	L	LOR	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
7PE	L	PGK	Platformová skupina třídy vozu 5
7Q0	L	NAV	Bez navigačního přístroje
7QA	L	CDR	Bez CD ROM jednotky
7X0	L	EPH	Bez parkovacích senzorů
8BB	L	HSW	Hlavní světlomety- halogenové, pravostranný provoz
8GU	L	GEN	Alternátor 140A
8K7	L	FLS	Automatické spínání jízdního osvětlení
8M1	L	HEW	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
8Q1	L	LWR	S dálkovou regulací polohy světlometu
8T2	L	GRA	Tempomat
8TC	L	NEL	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
8UD	P	RAO	Rádio "Concert"
8W0	L	WWA	Bez ukazatele stavu kapaliny
8WB	E	NES	Mlhové přední světlomety
8X0	L	SWR	Bez omývacího zařízení světlometu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8Z5	L	MKU	Mírné klima
9AK	E	HKA	Komfortní automatická klimatizace, samostatná regulace u řidiče a spolujezdce
9JA	L	RAU	Nekuřácké provedení
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
9P3	L	SGK	S kontrolou zapnutí bezpečnostních pásů
9Q3	L	MFA	Multifunkční ukazatel bez palubního počítače
9T0	L	BWD	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla
9U1	L	BVK	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
9VD	P	LSE	Reproduktory (aktivní)
9W0	L	VTV	Bez přípravy/vestavby autotelefonu
9Y1	L	ATE	Ukazatel vnější teploty
A00	L	SAH	Bez osobního vyzvednutí
A9E	I	AUS	Výbava Ambiente
AZ0	L	FAF	Sériové vozidlo
B01	L	TPL	Země typových zkoušek- NĚMECKO
B0A	L	BLB	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
C11	E	COC	COC-dokument 11
CR2	L	RAD	Disky z lehké slitiny ALU 6,5Jx16 (sedmiramenný design)

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
E0A	L	AAU	Žádné akční provedení
F0A	L	FZS	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
FA0	L	SVO	Sériové zpracování
FC0	L	IND	Bez individuální zástavby
FM0	L	MDS	Varianta základní výbava
FQ0	L	QGM	Sériová kola
G17	L	DFV	Tlumení přední
G1A	I	GSP	6-stupňová automatická převodovka
HJ0	L	REI	Pneumatiky 205/55 R16 V LI
J1D	L	BAT	Baterie 380A (72Ah)
K8R	I	KAR	Sportback
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
L31	L	GKV	Okruh pérování 31
MW6	L	MOT	4-vál. zážehový motor 1,6 L/75 KW MPI Agregát: T0B/T53/TC2/TL2
N7B	L	SIB	Potahy sedadel-látka "Metrik"
NT0	L	TSP	Ochrana pro transport, provedení 1
QA0	L	KIS	Bez dětské sedačky
QE1	L	ALG	Odkládací paket
QG1	L	WIV	Prodloužený servisní interval
QH0	L	SPR	Bez hlasového ovládání
QQ4	L	LCP	Paket - vnitřní osvětlení

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
QV0	L	TVE	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
RCL	G		Rádiové zařízení "concert" s předními a zadními reproduktory
T53	I	GMO	4-vál. zážehový motor 1,6L Agr.: 06A.S (ALU-hliník)
U1A	L	INS	Přístrojová výbava s km/h. hodiny, otáčkoměr a denní počítadlo km
UA0	L	DFH	Tlumení zadní
UG0	L	AFH	Bez pomoci usnadňující rozjezd
V0A	L	REL	Pneumatiky bez určení značky
VC0	L	GRT	Bez zařízení pro otevírání vrat
VF0	L	FHW	Pedálové ústrojí "Standard"
X0A	G		Equipment options subset for Germany

Zobrazuji 1 až 152 z celkem 152 záznamů

Historie vozidla

Data vozidla

Ident. č. vozidla: WAUZZZ8P56A030579

Registrace: 2005-08-03

Typ: 8PACAU

Příští HK (hlavní kontrola): 2016-08

Příští EK (emisní kontrola): 2016-08

Faktura	Termín přijetí 2015-09-23	Stav km 107957	Č. zakázky 0000057229	Č. faktury 0000079316					
	Pracovní pozice Číslo 01500000	Označení RVZ / diagnostika .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0			
	Položka dílů Číslo 8P0837220D INF	Označení klic hlavni profil vnitřni drážka	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0	
Faktura	Termín přijetí 2011-09-06	Stav km 91488	Č. zakázky 0000087141	Č. faktury 0000064300					
	Pracovní pozice Číslo 57891950	Označení RJ centralního zamykání komfort d +n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo 01500000	Označení RVZ / diagnostika .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo 70031900	Označení Kryt kobercový boční d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0			
	Pracovní pozice Číslo 97094153	Označení Elektroinstalace centrální opravit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0			
	Položka dílů Číslo 000979009E	Označení 1 sada samostatného vedení vždy se 2 kontakty, po 5 kusech v sáčku 'objednací jednotka 5'	Množství 3.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0	
	Položka dílů Číslo 000979941	Označení Naraz.spoj	Množství 3.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0	
	Položka dílů Číslo 8P0837220D INB	Označení klic hlavni profil vnitřní drážka	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0	
	Faktura	Termín přijetí 2011-08-18	Stav km 90881	Č. zakázky 0000086424	Č. faktury 0000061521				
Pracovní pozice Číslo		Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket			

	01090000	Prohlídka s výmenou oleje (promenli)	X	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	92431900	Lista zadního skla stiraci d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	24241954	Vložka filtru vzduchu d+n	-	0000		2		
	Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo							
	8E9955425C	Lista	1.00	V	OWN	3		0
	Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo							
	G 000197	SCHMIERST	1.00	V	OWN	0		0
	Položka dílů	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo							
	1F0129620	Vlozkacit	1.00	V	OWN	1		2
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury				
	2011-01-04	88502	32630	0076117				
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	00003997	AU-SIEGEL	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	01060099	Abgasuntersuchung / Aktionspreis	X	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	44405650	Pneu vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	44405650	Pneu vymenit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	97094152	Elektroinstalace centralní opravit	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	01500000	RVZ / diagnostika .	-	0000		0		
	Pracovní pozice	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo							
	70591900	Vypln předních dveří d+n	-	0000		0		

	Pracovní pozice Číslo 00004986	Označení Hauptuntersuchung TÜV	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0	
	Pracovní pozice Číslo 46532050	Označení Kotouce brzd zadni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0	
	Pracovní pozice Číslo 46233699	Označení Bremssattel teilw.instandgesetzt	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0	
	Pracovní pozice Číslo 11111118	Označení Aussenwäsche Aussaugen	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0	
	Pracovní pozice Číslo 42671900	Označení Naboj kola s loziskem d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0	
	Položka dílů Číslo ZTR205556H 3C83	Označení Reifen Con	Množství 4.00	Kód výr. V	DZ 6	SD 43	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo N 10528301	Označení BATTERIE	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo 000979941	Označení Naraz.spoj	Množství 2.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo 000979942	Označení Naraz.spoj	Množství 2.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo 000979227E	Označení 1 sada samostatneho vedeni vždy se 2 kontakty, po 5 kusech v sacku 'objednaci jednotka 5'	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo 1K0615601A	Označení Bkotouc brzdovy	Množství 2.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 2	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo 1K0698451J	Označení 1 sada brzdovych desticek pro kotoucovou brzdu	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 2	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo N 10648301	Označení SCHRAUBE	Množství 2.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny Paket 0
	Položka dílů Číslo 1K0598611	Označení lozisko kola s montaznimi dily	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 4	Kód příčiny Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2010-03-03	Stav km 76022	Č. zakázky 19630	Č. faktury 56781			
	Pracovní pozice Číslo 00003910	Označení Mietwagen 29 Tage	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0	
Faktura	Termín přijetí 2010-02-03	Stav km 76022	Č. zakázky 18579	Č. faktury 56550			

Pracovní pozice Číslo 11111118	Označení Aussaugen	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 70031910	Označení Kryt kobercovy bocni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 92544100	Označení Hadice ostrikovace opravit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 01500000	Označení RVZ / diagnostika .	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 57891950	Označení RJ centralniho zamykani komfort d +n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 57895550	Označení RJ centralniho zamykani komfort vym	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 97094199	Označení 2 Stecker für Komfort-SG ern.	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 97094199	Označení Kabelbaum Komfort-SG kontr.	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 96201900	Označení Svitilna stropni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 96221950	Označení Zarovka stropniho osvetleni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Pracovní pozice Číslo 01090006	Označení Prohlídka s vymenou oleje (promenli)	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 1		
Pracovní pozice Číslo 01400050	Označení Servis vymeny brzdove kapaliny .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 2		
Pracovní pozice Číslo 28702054	Označení Svicky zapalovaci d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 3		
Pracovní pozice Číslo 85181950	Označení Filtr prachovy a pylovy d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 4		
Položka dílů Číslo N 0177172	Označení GLUEHLAMPE	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Položka dílů							

	Číslo 8D0012619A	Označení Prostredek	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 6	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 8P0959433J	Označení Jednotka	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 3	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 1K0972924	Označení Pouzdro	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 1K0972930A	Označení Svorkovnic	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo N 10210501	Označení SCHELLE	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 2	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo Z 060	Označení SCHEIB FRE	Množství 3.50	Kód výr. F	DZ 6	SD 17	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 000979941	Označení Naraz.spoj	Množství 5.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo 06A115561B	Označení Cist.oleje	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 1
	Položka dílů Číslo N 90813202	Označení SCHRAUBE	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 1
	Položka dílů Číslo OELM13	Označení 5W30LONGL	Množství 4.60	Kód výr. F	DZ 6	SD 56	Kód příčiny	Paket 1
	Položka dílů Číslo B 700	Označení BREMSFLUE	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 6	Kód příčiny	Paket 2
	Položka dílů Číslo 101000033A	Označení A Svicka	Množství 4.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 2	Kód příčiny	Paket 3
	Položka dílů Číslo 1K1819653B	Označení Vlozka filtru s filtrovanim >pachu a škodlivin	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 4
Faktura	Termín přijetí 2006-10-25	Stav km 24503	Č. zakázky 0000098958	Č. faktury 0000035229				
	Pracovní pozice Číslo 69665599	Označení KOPFAIRBAGEINHEIT ERSETZT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny V	Paket 0		
	Pracovní pozice Číslo 69665599	Označení KOPFAIRBAGEINHEIT ERSETZT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
	Položka dílů Číslo 8P4880741E	Označení Airbag	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 8	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů Číslo N 9091710 4	Označení Sroub	Množství 8.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2005-10-26	Stav km 5327	Č. zakázky 0000078130	Č. faktury 0000082364				
	Pracovní pozice							

Číslo 99404505	Označení 4 RÄDER SAISONBEDINGT UMGERÜSTET	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 1
--------------------------	--	--------------------	--------------------	--------------------	-------------------

Položka dílů							
Číslo 8P0073246F E666	Označení Kolo	Množství 4.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 0	Kód příčiny	Paket 0

Položka dílů							
Číslo VA 994700	Označení RADWECHSEL	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 0	Kód příčiny	Paket 1