

Data vozidla



Data vozidla

Značka:	V	
Modelový rok:	2015	
Prodejní typ:	1T3224	
MKB (Kód mot.):	CAYC	
GKB (Kód př.):	QQW	
Ident. č. vozidla:	WVGZZZ1TZFW014489	
Popis:	TOURAN 1.6 TREND 77 TDID7F	
Datum výroby:	2014-07-17	
Datum prodeje:	2014-07-30	
Číslo typového schválení:	e1*2001/116*0211*34	
Provozovna	Vyexpedování	Podpora
Kód země	BEL	---
Region	202	---
Číslo obchodníka	02062	---

Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	YV	0N/0N
Číslo laku (KD č. laku)	---	LA1X
Popis	Florence-Soul/Soul/Soul/Soul	Běžová Titan metalíza/Běžová Titan metalíza

Záruka

Stav Historie

Zobraz záznamů

10

▼

Hledat:

Garanční klíč	Stav	Oznámení posledního stavu	
		Datum přihlášení	Stav km při přihlášení
V92-Campaign 23R7 implemented Var.2	aktivní	2018-07-10	

Zobrazuji 1 až 1 z celkem 1 záznamů

První

Předchozí

1

Další

Poslední

PR-čísla

Zobraz záznamů

history.vehicle.all

▼

Hledat:

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0AF	L	STV	Stabilizátor vpředu
0BF	L	STH	Stabilizátor vzadu
0C0	L	COZ	Standard
0EG	L	EDF	Díly pro zástavbu převodovky "DQ 200"
0F9	L	KRS	Palivový systém pro diesel
0KA	L	KAE	Bez nálepek a emblému
0M0	L	KBV	Palivová nádrž
0N4	L	HIA	Čtyřprvková náprava
0RB	L	ZSS	Zajišťovací systém nastartování
0TD	L	ZFM	Textilní koberečky pro všechny řady sedadel
0VE	L	BTA	Provozní návod VLÁMSKY/FRANCOUZSKY

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YD	L	GKH	"Váhová třída ""4"" pro zadní nápravu "
1AT	L	BRS	Elektronický stabilizační program (ESP) s podporou řízení vč. komfortního asistenta brždění, ABS, EDS a ASR
1C1	L	FRO	Odolnost proti mrazu do -25 stupňů C
1CZ	L	AED	Díly platné pro vůz -1T0-
1D2	E	AHV	Závěsné zařízení s odnímatelnou hlavicí
1DG	L	SZU	Přídavný nápis "TDI"
1E0	L	AKB	Bez nádoby na aktivní uhlí
1EX	L	TYP	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství pro M1-Pkw
1G8	L	RER	Tire Mobility Set: 12-V-Kompresor a hustilka
1JA	L	DFH	Tlumení zadní, základní 1
1KS	L	BAH	Kotoučové brzdy zadní - Geomet D
1N3	L	LEN	Servo řízení elektromechanické, řízené v závislosti na rychlosti
1NL	P	RAA	Se zakrytím pro kola z lehké slitiny
1PE	P	ABR	Šrouby kol s ochranou proti odcizení
1Q1	L	TGL	Dynamický tlumič na volantu 26,5Hz
1S3	L	BOW	Sada nářadí
1SA	L	TWU	Bez přídavné spodní ochrany pohonné jednotky
1T2	L	VBK	Výstražný trojúhelník

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
1W8	L	KBX	Bez chladícího boxu
1X0	L	ATA	Přední náhon
1Z2	L	KRM	Prvotní náplň paliva
1ZE	L	BAV	Kotoučové brzdy vpředu, zevnitř odvětrávané
2A0	L	UEA	Základní výbava
2G5	L	EBB	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
2H0	L	CHA	Bez Dynamic Drive Control
2JU	L	STF	Nárazník v barvě vozu
2KW	L	SAU	Nálepka/štítek německy-francouzsky- holandsky
2PP	P	LRA	Multifunkční kožený volant (3 ramenný) s možností ovládání pro multif. ukazatelrádio a telefon
2UA	L	SWP	Standardní design
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí
3C7	L	SHM	Tříbodový bezpečnostní pás pro střední sedadlo ve 2. řadě sedadel
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
3FA	L	DEI	Bez střešního okna (plná střecha)
3GA	L	LBH	Bez nákladové podlahy
3H0	L	LER	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
3J1	L	KOV	Opěrky hlavy přední, výškově nastavit.
3K0	L	SKS	Hlavové opěrky bez bezpečnostního systému
3L1	L	SIE	Sedadlo řidiče výškově nastavitelné

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3M0	L	SZL	Bez zvláštních opatření
3S2	E	DAR	Střešní nosič, černý
3SB	L	SFR	Pravé přední sedadlo, normální
3TB	L	SFL	Přední levé sedadlo, normální
3U7	L	GPR	Zakrytí zavazadlového prostoru
3YQ	L	TAV	Odkládací kapsy ve všech dveřích (s držákem pro 1L láhev)
3ZF	P	SHA	Třibídíový automatický bezp. pás ve 2.řa.sedadel, s výškovým nastavením pro 2. a 3. řadu sedadel
4A0	L	SIH	Bez vyhřívání sedadel
4AF	L	TSV	Výplň dveří - pěnová fólie s textilními plochami
4B1	L	SSL	Boční ochranné lišty černé
4E2	L	SDH	Elektrické odjištění kufru
4GQ	L	WSS	Vrstvené čelní sklo tónované s úpravou pro VIN číslo
4H5	P	KDS	Dětská pojistka elektrická pro zadní dveře, ovladatelná ze sedadla řidiče
4I2	L	TKV	Centrální zamykání bez bezp. pojistky, s dálkovým ovládáním a 2ma sklop. klíčky
4L6	P	IRS	Vnitřní zpětné zrcátko automaticky odcloněné
4LC	P	BED	Ovládání pro rádio
4MA	L	ASH	Bez otočného větracího okna vzadu
4N0	L	INT	Přístrojová deska - standardní
4UF	L	AIB	Airbag řidiče a spolujezdce s deaktivacíairbagu spolujezdce

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
4X3	L	SAB	Hlavový airbag systém pro přední i zadní pasažéry vč. bočního airbagu vpředu (neplatí pro 3.řadu sedaček)
4Z2	L	HAK	Příhrádka na rukavice uzavíratelná, osvětlená
5D1	L	TRF	Přenášecí frekvence 433,92 až 434,42 MHz
5K7	L	LAC	Ochranná fólie při transportu (min.ochr)s dodatečným transportním ochranným opatřením
5KT	P	HIS	3 samostatné sedačky ve 2. řadě , 2 sed.ve 3. řadě
5MR	L	EIH	Dekorační obložení "Chrom matt" přístrojové desky a dveřních příhrádek
5RQ	L	ASR	Vnější zpětné zrcátko na straně spoluj. konvexní
5SL	L	ASL	Vnější zpětné zrcátko na straně řidiče asferické
5XI	L	SON	Sluneční clona s make-up zrcátkem, osvětlené, logo airbag na cloně
6A0	L	FEU	Bez hasicího přístroje
6E3	E	MAS	Loketní opěrka cpředu s odkl.prostorem, výškově a délkově nastavitelná
6EA	L	ZKS	Bez přidavných bočních krytů karosérie, ochrana proti odlétajícímu kameni
6FA	L	BBO	Vnější zpětná zrcátka v barvě vozu, madla dveří černá
6P1	L	KZH	Držák poznávací značky vzadu (EU)
6PC	P	HBV	Madlo ruční brzdy - kůže

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
6Q2	P	SAG	Hlavice řadící páky kožená
6R0	L	SHV	Zakrytí řadící páky pro automat. řazení
6W1	L	KZV	Držák poznávací značky vpředu (velký)
6XQ	P	ASE	Vnější zpětná zrcátka, elektr. sklopná, s osvětlením okolí a se sníženým zrcát- kem na straně spolujezdce
7AA	L	EDW	Imobilizér elektronický
7E0	L	WSA	Bez tepelného akumulátoru/přídavného topení
7K1	L	RDK	Ukazatel kontroly pneumatik
7L3	L	SNA	Bez Start/Stop systému, bez rekuperace
7M5	L	EIL	Prahy dveří bez ochranné fólie
7MJ	L	AGM	Exhalační předpis, EU5 plus
7N3	L	ALS	Odkládací přihrádky ve stropní konzoli
7P0	L	LOR	Bez bederní opěry v předních a zadních sedadlech
7QL	E	CDR	Nositel dat pro západní-Evropu, integrovaný
7UC	P	NAV	Navigační system "RNS 315" s TFT-Touchscreen, zdírkou pro SD karty, CD-přeh. a multimediální zdírkou AUX-IN
7V1	L	BEL	Prosvětlení přístrojů, regulovatelné, červený noční design vypínačů
7X1	E	EPH	ParkPilot
7Y0	L	SPU	Bez asistenta při změně jízdního pruhu

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8AY	P	RAO	Rádio integrované v navigačním systému
8CC	L	TWP	Bez hřídelky náhonu tachometru bez plombování (elektronický tachometr)
8E2	L	ENT	Odrušení pro příjem UKW a MW vysílání
8G0	L	LIA	Bez světelného systému
8GU	L	GEN	Alternátor 140A
8ID	L	HSW	Hlavní halogenový světlomet se směrovými světly pod společným zasklením
8K3	P	FLS	Automatický spínač jízdního osvětlení s denním osvětl., s funkcí "Leaving home" a manuální funkcí "Coming home"
8N3	P	SWS	Dešťový senzor
8Q1	L	LWR	S dálkovou regulací polohy světlometu
8QD	L	SLR	Klíček pro centrální zamykání vozu -- 2 klíčky --
8RM	P	LSE	8 reproduktorů (pasivní)
8S5	L	LEL	2 světla na čtení vpředu
8SA	L	SBR	Zadní skupinové světlilny - normální provedení
8T2	L	GRA	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
8TC	L	NEL	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
8U0	L	ZWM	Bez dodatečného zařízení pro měření ujeté vzdálenosti
8W0	L	WWA	Bez ukazatele stavu kapaliny

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
8WA	L	NES	Bez předních mlhových světlometů
8X0	L	SWR	Bez omývacího zařízení světlometu
8Y1	L	SNH	S dvoutónovou houkačkou
8Z5	L	MKU	Mírné klima
8ZH	P	ANT	Anténa s příjmem AM/FM "Diversity"
9A0	L	TAA	Bez taxialarmu
9AK	P	HKA	Climatronic s regulací vzduchu, bez freonů
9D0	L	VEF	Bez přípravy pro vestavbu vysílačky
9F0	L	VRT	Bez přípravy pro výstražné zvukové zařízení a bez vysílací antény
9FB	L	AKA	S kontrolním ukazatelem automatické převodovky AG
9JA	L	RAU	Nekuřácké provedení
9KA	L	EKL	Bez identifikačního osvětlení
9M5	L	ZUH	Přídavné topení
9PC	L	SWZ	Přední stěrače standard
9Q5	E	MFA	Multifunkční ukazatel plus ovládání
9T0	L	BWD	Bez vyhřívaných trysek ostřikovače skla
9TC	L	WAL	Přídavná odrazka (dveře)
9WC	L	AUD	Bez připojení k multimédiím ve vozidle
9Y1	L	ATE	S ukazatelem vnější teploty
9ZI	E	VTV	Mobile phone interface for "RNS 315"

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
A8C	I	AUS	Komfortní výbava
AV1	L	LRV	Pravosměrný provoz
B02	P	TPL	Země typových zkoušek-BELGIE
B0A	L	BLB	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
C35	E	COC	COC-dokument 35
CI5	P	RAD	4 Disky z lehkých slitin "Sedona" černá, lesklý povrch, 6,5 J x 16
D38	I	MOT	4-vál. turbodiesel 1,6 L/77 KW(4V) TDI CR Agregát: TF3/TN1/TJ1
E0A	L	AAU	Žádné akční provedení
EM0	L	MKE	Bez identifikace únavy
F0A	L	FZS	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
FB0	L	LAK	Normální lakování
FC0	L	IND	Bez individuální zástavby
G1C	I	GSP	7-mi stupňová automatická převodovka nebo DSG, pozn.: Fam. EDF
G24	L	DFV	Tlumení přední
H7X	P	REI	Pneumatiky 205/55 R 16
J0N	L	BAT	Baterie 330A (61Ah)
K8P	I	KAR	MPV
KA0	L	KSU	Bez kamerového systému/senzorů nehody
KL1	L	KZB	LED osvětlení státní poznávací značky
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
L42	L	GKV	Okruh pérování 42 pouze vestavěné řízení žádná předpověď spotřeby

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
N4G	L	SIB	Látkové potahy sedadel "Charly"
NV0	P	GNF	Koženkové potahy na zadních stranách 1. a 2. řady sedaček
NY0	L	BGK	Baterie/alternátor - standardní kapacita
P14	G		Mirror package
PG1	G		2 individual seats in 3rd row of seats retractable into cargo area
PJ6	G		Sedona 6.5J x 16 (5-V-spoke style) tires 205/55 R16
PKF	G		Family package
PM4	G		Leather-wrapped multi-function steering wheel (3-spoke)
PNB	G		Navigation feature "RNS 315" (for "RCD 310")
QA0	L	KIS	Bez dětské sedačky
QE4	L	ALG	Odkládací přihrádka na přístrojové desce víkem
QG1	L	WIV	Prodloužený servisní interval
QI6	L	SEA	Interval prohlídek vozidla 30000 km nebo 2 roky (flexibilní)
QJ0	L	CHR	Bez chromového paketu
QK0	L	KAS	Without camera and without distance sensor (driver assistance system)
QL3	L	SCT	Tepelné ochranné zasklení (zelené)
QN0	L	SVS	Bez zásuvky pod předními sedadly

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
QR0	L	KMP	Bez kompasu/ukazatele dopravního značení/identifikace dopravní značky
QS0	L	KFK	Bez elektronicky řízeného chlazení
QV0	L	TVE	Bez příjmu TV/digitální radiopřijem
RGY	G		"RCD 310" pro navigční funkci
TF3	I	GMO	4-vál. diesel 1,6L Agregát: 03L.1
U5A	L	INS	Kombi-přístroje s elektronickým tachom.,ukazatelem počtu ujetých kilometrů (celkový a denní), otáčkoměr
UF0	L	ESS	Bez elektrického rozhraní
UG1	L	AFH	Asistent rozjezdu do kopce
V0A	L	REL	Pneumatiky bez určení značky
VF0	L	FHW	Pedálové ústrojí "Standard"
VK0	L	LFF	Vedení vzduchu standard
W19	G		BE: Climatronic
WBR	G		"Hockey" package for Belgium forces 3S2,6E3,PJ6,PA1,7X1,metal - BELGIUM -
X2A	G		Equipment options subset for Belgium

Zobrazuji 1 až 190 z celkem 190 záznamů

První	Předchozí	1	Další	Poslední
-----------------------	---------------------------	-------------------	-----------------------	--------------------------

Historie vozidla									
Data vozidla									
Ident. č. vozidla: WVGZZZ1TZFW014489									
Datum prodeje:: 2014-07-30									
Typ: 1T3224									
Příští HK (hlavní kontrola):									
Příští EK (emisní kontrola):									
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury					
	2018-01-13	92605	44398	44680					
	Pracovní pozice								
	Číslo	Označení		Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	01500000	RVZ / diagnostika .		-	0000	0	0		
Reklamáce	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	ID reklamáce					
	2018-01-04	92605	44398	94572126					
	Reklamáce zákazníka:	POTIER (2018-01-13 13:49):TEMOIN PRECHAUFFAGE ET MANQUE DE PUISSANCE							
	Kódování zákazníka:	Informace, navigace, komunikace, zábava > Symbolické kontrolky > Kontrolka předžhavení > Funkčnost > Reaguje							
	Okrajové podmínky:								
	Zjištění servisní dílny:								
	Kódování dílny:	Servis vozidla > Systémy IT > SVM (Software Versionsmanagement) > Řídící jednotky, služby > Chybové hlášení							
	Náhradní díl použitý k odstranění závady:								
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury					
	2017-07-12	74853	106324	106423					
	Pracovní pozice								
	Číslo	Označení		Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	99999999	action 23r7 0099 wwo h1 22		-	0000	0	0		
	Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	3C0129363	usmernovac proudu vzduchu	1.00		OWN	04	0	0	
	Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	03L130118	tlumic kmitu	4.00		OWN	08	0	0	
	Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	000010006	stítek s upozornenim 'objednaci jednotka 100'	1.00		OWN	08	0	0	
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury					
	2017-07-12	74853	106324	106390					
	Položka dílů								
	Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket	
	5K0857522	Mirror gl	1.00		OWN	04	0	0	
Reklamáce	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	ID reklamáce					
	2016-07-18	55262	81199	77161277					
	Reklamáce zákazníka:	APPUIE TETE AV DR BLOQUE							
	Kódování zákazníka:	Celkové vozidlo > Montážní sestavy > Opěrka hlavy 1. řady sedadel kompletní > Vodicí tyč opěrky hlavy 1. řady sedadel							

Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny: Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady: remplacement guide appuie tête avd (bloqué voir photos). Karoserie nástavby a vestavby > Sedadla, řada sedadel, loketní opěrky 1. řady > Vodicí pouzdro opěrky hlavy 1. řady > Součásti, provozní hmoty > Blokovany 1k0-881-920-ad-82v									
Faktura	Termín přijetí 2016-07-18	Stav km 55262	Č. zakázky 81199	Č. faktury 83153					
Pracovní pozice Číslo 72801900 Označení Operka hlavy demontovany a namontov Údržba - Lak 0000 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo 1K0881920A D82V Označení GUIDE Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 08 Kód příčiny 0 Paket 0									
Faktura	Termín přijetí 2016-07-18	Stav km 56114	Č. zakázky 146317	Č. faktury 146795					
Položka dílů Číslo 5K0857538 GRU Označení Cap Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 03 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo 5K0949102A Označení Light Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 03 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo 5K7857602 9B9 Označení PANEL Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 08 Kód příčiny 0 Paket 0									
Faktura	Termín přijetí 2016-07-05	Stav km 54074	Č. zakázky 79062	Č. faktury 80302					
Pracovní pozice Číslo 01090015 Označení Prohlídka s vymenou oleje (promenli Údržba X Lak 0000 Kód příčiny 0 Paket 0									
Pracovní pozice Číslo 85181950 Označení Filtr prachovy a pylovy d+n Údržba - Lak 0000 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo OIL507.00 Označení MOBIL SHC AV 5W30 Množství 4.50 Kód výr. DZ 6 SD 00 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo 03L115562 Označení Filterelem Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 01 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo N 9081320 2 Označení Sroub Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 01 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo 1K1819653B Označení Vlozka filtru s filtrovanim
pachu a škodlivin Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 01 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů Číslo 000096319B Označení přípravek na cistení skel
nemrznouci smes Množství 1.00 Kód výr. DZ OWN SD 13 Kód příčiny 0 Paket 0									
Položka dílů									

	Číslo LST0M2A1X	Označení metaliza-bezova titanium	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD 02	Kód příčiny 0	Paket 0
Reklamace	Termín přijetí 2016-06-16	Stav km 52000	Č. zakázky 79062	ID reklamace 76807455				
	Reklamace zákazníka: Kódování zákazníka:		APPUIE TETE PASSAGE AV DR BLOQUE Celkové vozidlo > Montážní sestavy > Opěrka hlavy 1. řady sedadel kompletní					
	Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny: Kódování dílny: Náhradní díl použitý k odstranění závady:							
Faktura	Termín přijetí 2015-07-24	Stav km 31404	Č. zakázky 57594	Č. faktury 57601				
	Pracovní pozice Číslo 99999999	Označení Pression des pneus reparation pneu	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Položka dílů Číslo 63	Označení CORDON	Množství 1.00	Kód výr.	DZ 6	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2015-07-07	Stav km 29443	Č. zakázky 56084	Č. faktury 56728				
	Pracovní pozice Číslo 01090015	Označení Prohlídka s výměnou oleje (promenli)	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 1		
	Pracovní pozice Číslo 85181950	Označení Filtr prachovy a pylovy d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 2		
	Položka dílů Číslo 018	Označení 11DOSE LAVE GLACE	Množství 1.00	Kód výr.	DZ 6	SD 02	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů Číslo OIL507.00	Označení MOBIL SHC AV 5W30	Množství 4.30	Kód výr.	DZ 6	SD 00	Kód příčiny 0	Paket 1
	Položka dílů Číslo 03L115562	Označení Filterelem	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD 01	Kód příčiny 0	Paket 1
	Položka dílů Číslo N 9081320 2	Označení Sroub	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD 01	Kód příčiny 0	Paket 1
	Položka dílů Číslo 1K1819653B	Označení Nast.filtr	Množství 1.00	Kód výr.	DZ OWN	SD 01	Kód příčiny 0	Paket 2
	Reklamace	Termín přijetí 2015-03-03	Stav km 18571	Č. zakázky 1694705	ID reklamace 63355240			
Reklamace zákazníka: Kódování zákazníka: Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny: Kódování dílny:		pneu av dr crevé Podvozek > Kontrola pneumatik pneu av droit suite choc Podvozek > Kola, pneumatiky, kontrola tlaku pneumatik > Pneumatiky > Součásti, provozní hmoty > Poškozený 801-922-718-13-26						
Náhradní díl použitý k odstranění závady:								
Faktura	Termín přijetí 2015-03-03	Stav km 18571	Č. zakázky 1694705	Č. faktury 1695749				

	Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo	Označení						
	44052000	Kolo kompletní d+n	-	0000	0	0		
	Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo	Označení						
	44405650	Pneu vymenit	-	0000	0	0		
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	8019227181326	PIREL 20555 R16 91 H PW W210 SOTTOZ	2.00		OWN	01	0	0
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	RTC1	RTC1	2.00		6	97	0	0
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	311601361	Ventil pry	2.00		OWN	03	0	0
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	zz 601	MASSE	4.00		6	00	0	0
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	WHT001812	Sroub kola	4.00		OWN	03	0	0
Faktura	Termín přijetí		Stav km		Č. zakázky		Č. faktury	
	2014-09-01		3507		35697		35709	
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	NSCKEMM100	Antimartre m100	1.00		OWN	13	0	0
Faktura	Termín přijetí		Stav km		Č. zakázky		Č. faktury	
	2014-07-29		10		33857		33948	
	Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo	Označení						
	01010000	Prohlídka předprodejní .	-	0000	0	0		
	Pracovní pozice		Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
	Číslo	Označení						
	99999999	LAVAGE	-	0000	0	0		
	Položka dílů		Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
	Číslo	Označení						
	019	plaque avant reflechissante	2.00		6	01	0	0