

Data vozidla



Data vozidla

Značka:	A		
Modelový rok:	2007		
Prodejní typ:	8PABZX		
MKB (Kód mot.):	BMN		
GKB (Kód př.):	JPQ		
Ident. č. vozidla:	WAUZZZ8P07A166085		
Popis:	A3 Sportb TDI2.0 R4125 DPFDSG		
Datum výroby:	2007-02-20		
Datum prodeje:	2007-11-27		
Číslo typového schválení:	e1*2001/116*0217*16		
Provozovna	Vyexpedování	Podpora	
Kód země	DEU	---	
Region	136	---	
Číslo obchodníka	21202	---	

Barevné provedení

Kód barvy	Vnitřní	Vnější
Typ	QE	L8/L8
Číslo laku (KD č. laku)	---	LZ9Y
Popis	black/black-black/black/black	Černá phantom perleťový efekt/ Černá phantom perleťový efekt

PR-čísla

Zobraz záznamů

Vše ▼

Hledat:

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
0A2	L	TUE	4-dvěřové provedení
0AD	L	STV	Stabilizátor vpředu
0BE	L	STH	Stabilizátor vzadu
0ES	L	EDF	Díly pro zástavbu převodovky "DQ250"
0F9	L	KRS	Palivový systém pro diesel - chlazený
0FA	L	FAD	Místo dokončení-standardní
0HC	L	AED	Díly platné pro vůz -8P0-
0LW	L	SIZ	Se spec. štítkem nebo nálepkou, bezpečnostní osvědčení pro Německo
0P1	L	AER	Zadní díl výfuku, postranní
0ST	L	SAU	Nálepka/štítek německo-francouzsky
0TC	L	ZFM	Vkládané koberečky vpředu
0VC	L	BTA	Provozní návod NĚMECKY
0W1	L	AKZ	Nálepka pro centrální elektriku - pro německy mluvící země
0Y1	L	KLZ	Standardní klimatické oblasti
0YG	L	GKH	Váhová třída "7" pro zadní nápravu
1AT	L	BRS	Elektronický program stability ESP
1D0	L	AHV	Bez závěsného zařízení
1E0	L	AKB	Bez nádoby na aktivní uhlí
1EX	L	TYP	Se speciálním typovým štítkem pro Evropské společenství
1G8	L	RER	Set na opravu pneumatik
1KZ	L	BAH	Kotoučové brzdy zadní
1LJ	L	BAV	Kotoučové brzdy vpředu
1N3	L	LEN	Řízení s posilovačem se závislostí posilovacího účinku na rychlosti Servotronic

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
1PD	E	ABR	Šrouby se zabezpečením proti krádeži (neuzamykatelné)
1S1	L	BOW	Sada nářadí a zvedák vozu
1SA	L	TWU	Bez přídatné spodní ochrany pohonné jednotky
1T3	L	VBK	Lékárnička a výstražný trojúhelník
1W0	L	KBX	Bez chladicího boxu
1X0	L	ATA	Přední náhon
1Z0	L	KRM	Sériová prvotní náplň paliva
2FQ	E	LRA	Kožený sportovní multifunkční volant s Tiptronic
2G5	L	EBB	Hrdlo palivové nádrže bez vložky-modul 1
2JD	P	STF	Sportovní nárazník
2LD	L	KRB	Palivová nádrž bez určení zvláštní povrchové úpravy (fluorizace/coextrusion)
2UA	L	SWP	Bez provedení pro špatné cesty
2WA	L	ZBR	Bez dodatečného obutí
2Z0	E	TYZ	Odpadá označení modelu
3B4	P	ZKV	Přídavné upevnění dětské sedačky pro systém ISO FIX
3C7	L	SHM	Tříbodový bezpeč. pás vzadu uprostřed
3CA	L	TRW	Bez dělicí stěny
3FB	P	DEI	Střecha se spoilerem
3G2	P	KSI	Upevnění dětské sedačky (ISOFIX) vpředu vpravo
3H0	L	LER	Bez uvolnění opěradel předních sedadel
3J7	L	KOV	Výškově a sklonově stavitelné opěrky hlavy pro přední sedadla
3K1	L	SKS	Hlavové opěrky s bezpečnostním systémem

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
3L3	L	SIE	Mechanické výškové seřizování obou předních sedadel
3NU	E	HIS	Zadní sedadlo nedělené, zadní opěradlo s loketní opěrou dělené a sklopné
3Q6	L	KOH	Hlavové opěrky vzadu - 3 kusy
3S1	P	DAR	Střešní nosič - lesklý
3SG	L	SFR	Pravé přední sedadlo, komfortní-sport
3TG	L	SFL	Přední levé sedadlo, sportovně-komfortní
3X0	L	DLS	Bez vaku na lyže ve vnitřním prostoru
3Y6	L	SSR	Sluneční clona zadního skla
4A3	E	SIH	Vyhřívání předních sedadel s oddělenou regulací
4GF	L	WSS	Vrstvené čelní sklo tónované
4K4	L	TKV	Centrální zamykání s dálkovým ovládáním
4L2	L	IRS	Vnitřní zpětné zrcátko
4M0	P	BEH	Bez držáku nápojů
4P0	L	PBH	Modul podlahy zadní - provedení 1
4R4	L	FEH	Elektrické ovládání oken s pojistkou proti sevření
4UF	P	AIB	Airbag řidiče a spolujezdce s vypínáním airbagu spolujezdce
4W0	L	KBO	Bez odkládací poličky na kazety/CD
4X3	L	SAB	Boční airbag vpředu a hlavový airbag
4ZP	L	ZIE	Ozdobné lišty
5C0	L	KSA	Bez zvláště vyztužené karosérie
5D1	L	TRF	S frekvencí od 433,92 do 434,42 MHz
5J2	P	HES	Zadní spojler - verze 2

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
5K5	L	LAC	Ochranná fólie při transportu (místo konzervace laku)
5NC	L	FHE	Zajištění zadních výklopných dveří, standardní
5RU	L	ASR	Vnější zpětné zrcátko vpravo, konvexní (rozšířené zorné pole)
5SL	L	ASL	Vnější zpětné zrcátko vlevo, asferické
5TG	P	EIH	Dekorační obložení - hliník, matné
6E3	E	MAS	Loketní opěra vpředu
6FA	L	BBO	Díly bez zvláštní povrchové úpravy
6NQ	P	HIM	Stropní výplň, standardní
6SS	L	KBB	Potah podlahy zavazadlového prostoru
6U0	L	ZTD	Bez vnějšího přidavného těsnění
6V1	L	HEB	Zadní clona (EU)
6W6	L	KZV	Držák poznávací značky vpředu
6XD	P	ASE	Vnější zpětná zrcátka el. nastavitelná, vyhřívaná
7A2	E	CDW	Vestavba CD-měníče
7AA	L	EDW	Imobilizér elektronický
7B0	L	STD	Bez zásuvky
7E6	L	WSA	Elektrické přidavné topení
7F9	L	SAG	Hlavice řadící páky z kůže/plastu
7GG	L	AGM	Exhalační předpis EU4 DPF
7K6	E	RDK	Kontrola tlaku v pneumatikách
7M8	P	EIL	Prahové nástupní lišty
7P1	E	LOR	Bederní opěra v předních sedadlech, elektricky nastavitelná
7PE	L	PGK	Platformová skupina třídy vozu 5
7Q2	P	NAV	Navigační systém s barevným displejem

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
7QT	P	CDR	CD-ROM (Evropa)
7X1	E	EPH	Pomocné parkovací zařízení
8AY	P	RAO	Rádio pro navigační systém
8BP	P	HSW	Bifunkční hlavní světlomety s xenonovou technikou
8GU	L	GEN	Alternátor 140A
8K4	L	FLS	Spínač denního jízdního osvětlení pro Severní Ameriku
8M1	L	HEW	Stěrač zadního okna s ostřikovačem a cyklovačem
8Q3	P	LWR	S dálkovou regul. polohy světlometu, dynamická, automatická (reguluje se při jízdě)
8RY	E	LSE	Reproduktor Bose-sound
8T2	E	GRA	Zařízení pro udržování konstantní rychlosti - elektronické
8TC	L	NEL	Koncové mlhové světlo, pravostranný provoz
8W1	L	WWA	Ukazatel nedostatku kapaliny v nádobce pro ostřikovače
8WB	L	NES	Mlhové přední světlomety
8X1	P	SWR	S omývacím zařízením světlometu
8Z5	L	MKU	Chlazení motoru - provedení 1
9AK	E	HKA	Klimatronic bez freonu
9JD	E	RAU	Kuřácké provedení, popelník vpředu
9M0	L	ZUH	Bez přídavného/nezávislého topení
9P1	L	SGK	S kontrolou zapnutí bezpečnostního pásu
9Q2	L	MFA	Multifunkční ukazatel
9T1	P	BWD	S vyhřívanými tryskami ostřikovače skla
9U1	L	BVK	S kontrolou opotřebení brzdového obložení
9Y1	L	ATE	S ukazatelem vnější teploty

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
9ZU	E	VTV	Příprava pro mobilní telefon s vestavěným mikrofonom
A00	L	SAH	Bez osobního vyzvednutí
A9D	I	AUS	Výbava Ambition
AQ0	L	QUA	Sériová kvalita
AV1	L	LRV	Pravosměrný provoz
AZ0	L	FAF	Sériové vozidlo
B01	L	TPL	Země typových zkoušek-NĚMECKO
B0A	L	BLB	Sada dílů bez specifických předpisů země určení
C18	E	COC	COC-dokument 18
C8N	E	RAD	Disk z lehké slitiny 6J x 15
D0M	L	MOT	4-vál. turbodiesel 2,0l/125kW TDI PD 16VAgregát: TB3/T9G/TN0/TQ0
E4J	P	AAU	Akční provedení "S line"
F0A	L	FZS	Žádné zvláštní vozidlo, standardní provedení
FA0	L	SVO	Sériové zpracování
FC1	E	IND	S individuální zástavbou
FM0	L	MDS	Varianta základní výbava
FQ1	L	QGM	Kola Quattro GmbH
G1A	I	GSP	6-stupňová automatická převodovka
G34	P	DFV	Tlumení přední
HJ4	L	REI	Pneumatiky 225/40 R18 92Y
J0N	L	BAT	Baterie 330A (61Ah)
K8R	I	KAR	Sportback
L0L	L	LEA	Levostranné řízení
L86	L	GKV	Okruh pérování 86
N2L	P	SIB	Látkový potah - "SPEED", boční díly kůže

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
NT0	L	TSP	Ochrana pro transport, provedení 1
PID	G		ISOFIX child seat mounting including switch for front-passenger airbag deactivation
PNB	G		navigation system plus (RNS-E) withMMI operating logic and DVD (Europe)
PO1	G		open sky package 1
PQD	G		S line exterior package
PW1	G		heated exterior mirrors incl. heated washer jets
PX4	G		xenon plus
QA0	L	KIS	Bez dětské sedačky
QE0	L	ALG	Bez odkládací kapsy/boxu
QG1	L	WIV	Prodloužený servisní interval
QH0	L	SPR	Bez řízení hlasem
QQ4	E	LCP	S přídavným osvětlením (vnitřní osvětł.)
QV0	L	TVE	Bez příjmu TV/digitální radiopříjem
TN0	I	GMO	4-vál. diesel 2,0L Agregát: 03G.C
U2A	P	INS	Přístrojová výbava s km/h, rádiododiny, otáčkoměr a denní počítadlo km
UA3	P	DFH	Tlumení zadní
UF0	L	ESS	Bez elektrického rozhraní
UG1	E	AFH	S pomocí usnadňující rozjezd
V0A	L	REL	Pneumatiky bez určení značky
VC0	L	GRT	Bez zařízení pro otevírání vrat
VF0	L	FHW	Pedálové ústrojí "Standard"
VW1	E	SSH	Zelené tónované boční okno od B sloupku dozadu tónované šedým bezpečnostním sklem
WQC	G		S line sports package plus (quattro GmbH)

PR-č.	Původ	Rodina	Popis
X0A	G		Prodejní program NĚMECKO
YBL	G		control number 2

Zobrazuji 1 až 164 z celkem 164 záznamů

Historie vozidla

Data vozidla

Ident. č. vozidla: WAUZZZ8P07A166085

Registrace: 2007-11-27

Typ: 8PABZX

Příští HK (hlavní kontrola): 2017-05

Příští EK (emisní kontrola): 2017-05

Faktura	Termín přijetí 2015-05-19	Stav km 125799	Č. zakázky 1500459202	Č. faktury 33026359
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 0106009AU - SERVICE X 0000 příčiny 0				

Faktura	Termín přijetí 2015-05-19	Stav km 125799	Č. zakázky 1500459201	Č. faktury 33026366
Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 64105500klo predni vymenit - 0000 příčiny 0				
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket 8P0845099predni 1.00 vyr. OWN 03 příčiny 0				
NVB sklo(vrstvene)
s pruzorem pro
cislo VIN
bez predchozi upravy V 0 0				
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket 8E084563Dist.vlozk 2.00 vyr. OWN 03 příčiny 0				
D V 0 0				
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket D primer 1.00 vyr. OWN 03 příčiny 0				
00920002 V 0 0				
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket Z DIREKTEING 1.00 vyr. OWN 00 příčiny 0				
381382TE V 0 0				
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket ZUB3711Riniger 1.00 vyr. 6 00 příčiny 0				
F 0 0				
Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket ZUB845956HN.FADEN 1.00 vyr. OWN 00 příčiny 0				
V 0 0				

	Položka díků							
	Číslo D	Označení aplikator	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
00950025								
Faktura	Termín přijetí 2015-03-10	Stav km 120130	Č. zakázky 1500208901			Č. faktury 33024556		
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
99999999		Update Motorstg.	-	0000	0	0		
					0			
Reklamace	Termín přijetí 2012-08-14	Stav km 77858	Č. zakázky 46369			ID reklamace 40002448		
	Reklamace zákazníka:		Motor dreht mit dem Anlasser durch aber springt nicht an					
	Kódování zákazníka:		Motor > Provoz motoru > Start motoru > Funkčnost > Bez funkce					
	Okrajové podmínky:							
	Zjištění servisní dílny:		[2027046/10 Motor springt nicht an, P1040 und/oder P2146, P2147 im Datenspeicher gespeichert – A3/A4 2,0l 4V 125KW Pumpe–Düse]					
	Kódování dílny:		Oprava podle TPI					
	Náhradní díl použitý k odstranění závady:		03G-130-073-TX-					
Faktura	Termín přijetí 2012-08-14	Stav km 77858	Č. zakázky 46369			Č. faktury 0082594		
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
01980000		Odtazeni .	X	0000	0	0		
Faktura	Termín přijetí 2012-08-14	Stav km 77858	Č. zakázky 46369			Č. faktury 0082593		
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
01980000		Odtazeni .	X	0000	0	0		
					0			
Faktura	Termín přijetí 2012-08-14	Stav km 77858	Č. zakázky 46369			Č. faktury 0082592		
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
15821947		Viko hlavy valcu d+n	-	0000	0	0		
					0			
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
23380299		PUMPE/DÜSE–ELEMENTE PRÜFEN	-	0000	0	0		
					0			
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
23381999		PUMPE/DÜSE–ELEMENT A+E ZYL.3	-	0000	0	0		
					0			
	Pracovní pozice							
	Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket		
23381999		WEITERES PUMPE/DÜSE ELEMENT A+E ZYL	-	0000	0	0		
					0			
	Pracovní pozice							

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
23381999	WEITERES PUMPE/ DÜSE ELEMENT A+E ZYL	-	0000	příčiny 0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
23381999	WEITERES PUMPE/ DÜSE ELEMENT A+E ZYL	-	0000	příčiny 0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
97625599	ADAPTERLEITUNGSSATZ - FÜR PUMPE/DÜSE		0000	příčiny 0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
WHT000530	Šroub	4.00	V	OWN	1	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1033850	Šroub	8.00	V	OWN	1	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1034885	Šroubení	1.00	V	OWN	3	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1300070	Tržnice	4.00	V	OWN	5	1	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G9710380	Šroub	1.00	V	OWN	8	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 10412901	MUTTER	4.00	V	OWN	1	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 10581101	SCHRAUBE	5.00	V	OWN	1	0	0

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2012-08-14	77858	46369	0082591

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01980000	Odtažení .	X	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
15821947	Víko hlavy valcu d+n	-	0000	příčiny	0

Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
23380299	PUMPE/DÜSE-ELEMENTE PRÜFEN	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
23381999	PUMPE/DÜSE-ELEMENT A+E ZYL.3	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
23381999	WEITERES PUMPE/DÜSE ELEMENT A+E ZYL	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
23381999	WEITERES PUMPE/DÜSE ELEMENT A+E ZYL	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
23381999	WEITERES PUMPE/DÜSE ELEMENT A+E ZYL	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
97625599	ADAPTERLEITUNGSSATZ – FÜR PUMPE/DÜSE	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
01500000	Funkce vyhledávání chyb řízena .	-	0000	příčiny	0		
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
WHT000590	Šroub	4.00	V	OWN	1	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1033850	Šroub s valcovou hlavou	8.00	V	OWN	1	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1034830	Šroubení	1.00	V	OWN	3	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1300700	Tryska/tryska	4.00	V	OWN	5	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G9710300	3x1. instalace pro adapter	1.00	V	OWN	8	příčiny	0
Položka dílů							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket

	Číslo N 10412901	Označení MUTTER	Množství 4.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo N 10581101	Označení SCHRAUBE	Množství 5.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 1	Kód příčiny	Paket 0
Faktura	Termín přijetí 2012-02-01	Stav km 70811	Č. zakázky 38355		Č. faktury 0070446			
	Pracovní pozice							
	Číslo 44059499	Označení WINTERRÄDER VO/HI GEMACHT +GEHUNTERT	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny	Paket 0		
Faktura	Termín přijetí 2011-03-01	Stav km 61262	Č. zakázky 1100175801		Č. faktury 1116002993			
	Pracovní pozice							
	Číslo 01060000	Označení Kontrola emisi .	Údržba X	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 44052000	Označení Kolo kompletni d+n	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 44405650	Označení Oleu vymenit	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Pracovní pozice							
	Číslo 99999999	Označení Durchsicht	Údržba -	Lak 0000	Kód příčiny 0	Paket 0		
	Položka dílů							
	Číslo 8P106150 041	Označení MATTE VO	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 38	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 8P006150 041	Označení MATTE HI	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 38	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 28160130	Označení Ventil pry	Množství 2.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 03	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo ZTR22640 041	Označení Zavěs	Množství 2.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 42	Kód příčiny 0	Paket 0
	Položka dílů							
	Číslo 8P506110	Označení Zav_zav_pr	Množství 1.00	Kód výr. V	DZ OWN	SD 31	Kód příčiny 0	Paket 0
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky		Č. faktury			

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
64105500	Sklo predni vymenit	-	0000	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
8P084500	Plni	1.00	vyr. V	OWN	03	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
8E084560	Dist.vlozk	2.00	vyr. V	OWN	08	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
DA 2k 004600A2		1.00	vyr. V	OWN	04	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D 00950025	APPLIKATOR	2.00	vyr. V	OWN	04	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D 00920002	PRIMER	1.00	vyr. V	OWN	04	příčiny 0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
D 181801A1	AKTIVATOR	1.00	vyr. V	OWN	04	příčiny 0	0

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2010-11-24	61261	1001038201	1110007542

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
RR440500	Kaderwechsel	-	0000	příčiny 0	0

Faktura

Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky	Č. faktury
2010-10-19	59627	1000896401	1110006813

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01400000	Servis vymeny brzdove kapaliny .	X	0000	příčiny 0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01090000	Prohlidka s vymenou oleje (promenli	X	0000	příčiny 0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
34015550	Olaj prevodovy vymenit	-	0000	příčiny 0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
85181950		-	0000	příčiny 0	0

Filtr prachovy a
pylový d+n

0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
RR4405W	Kaderwechsel	-	0000	0	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód příčiny	Paket
PREM_LIS	Erweiterter Prüfungsumfang am Fahrz	-	0000	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
BFL	BREMSFLUESSIGKEIT	1.00	V	OWN	06	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
07111550	Öl-filtr	1.00	V	OWN	01	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 90813202	SCHRAUBE	1.00	V	OWN	01	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
OEL100	OEL LL III	4.30	F	6	0	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G 052182A2	GETR.OEL	6.00	V	OWN	06	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 0438092	DICHTRING	1.00	V	OWN	01	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
02E30505	Öl-fil	1.00	V	OWN	01	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 91084501	DICHTRING	1.00	V	OWN	01	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
1K181960	Öl-filtr	1.00	V	OWN	01	0	0

Položka
dílů

Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G 052164	SCHEIBREINIGER	1.00	V	OWN	06	0	0

Faktura

Termín přijetí
2010-04-12

Stav km
53404

Č. zakázky
1000314401

Č. faktury
1110004031

	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 99999999Audi Klima Service-000000							
	Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket ZUB111KLIMAREINIGER1.00VOWN3200							
Faktura	Termín přijetí 2010-03-24	Stav km 52068	Č. zakázky 1000246001			Č. faktury 1110003585		
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 99999999Sommerräder montieren-000000							
Faktura	Termín přijetí 2009-11-30	Stav km 45455	Č. zakázky 0900361701			Č. faktury 1110001955		
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 6369190Kryt zadního narazníku d+n-000000							
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 99999999Sensoren, Spoiler a +e-000000							
Reklamace	Termín přijetí 2009-10-15	Stav km 42395	Č. zakázky 2009001952			ID reklamace 20239949		
	Reklamace zákazníka: Kühlmittelgeber gibt zeitweise Signal, obwohl Flüssigkeitsbehälter voll. Kódování zákazníka: Elektrika vozidla > Funkce > Oblast varovných a kontrolních světel (červených) > Hladina / teplota chladicí kapaliny > Svítí chvílemi Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny: Kühlmittelstand i. O. trotzdem leuchtet die Kühlmittelstandsanzeige auf Kódování dílny: Motor > Oblast chladicího okruhu chladicí kapaliny > Vyrovnávací nádržka > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > nezakódovatelné v DISS Náhradní díl použitý k odstranění závady: 1K0-121-407-A-							
Faktura	Termín přijetí 2009-10-15	Stav km 42395	Č. zakázky 0900195202			Č. faktury 1114000278		
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 19401900Nadobka vyrovnávací d+n-000000							
	Položka dílů Číslo Označení Množství Kód výr. DZ SD Kód příčiny Paket 1K0121407ANadobka1.00VOWN0410							
Faktura	Termín přijetí 2009-10-15	Stav km 42395	Č. zakázky 0900195201			Č. faktury 1110000915		
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód příčiny Paket 99999999-000000							

4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT				0			
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
99999999	Sommerräder reinigen	-	0000	příčiny 0	0		
Faktura	Termín přijetí 2009-03-06	Stav km 28576	Č. zakázky 0000007813	Č. faktury 0000086673			
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
99999999	RÄDERREINIGUNG	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
00003800	WELGE VO RE LACKIEREN	-	0000	příčiny	0		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
01090000	Prohlídka s výměnou oleje (proměnliv)	X	0000	příčiny	1		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
85181950	Filtr prachový a pylový d+n	-	0000	příčiny	2		
Pracovní pozice							
Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket		
44052099	4 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT	-	0000	příčiny	3		
Položka dílu							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
G 052164	SCHEIBREIN	1.00	V	OWN	6		0
Položka dílu							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
LAG001	LAGERKOST.	1.00	F	6	0		0
Položka dílu							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
03G1031840	Set	5.00	V	OWN	8		0
Položka dílu							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
0711155020	St.filtr	1.00	V	OWN	1		1
Položka dílu							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
N 90813202	Sroub	1.00	V	OWN	1		1
Položka dílu							
Číslo	Označení	Množství	Kód výr.	DZ	SD	Kód příčiny	Paket
OEL001	OEL LL III	4.30	F	6	0		1

	Položka dílů Číslo Označení 1K18196538 St.filtr Množství Kód 1.00 vyr. V DZ OWN SD 1 Kód příčiny Paket 2								
Reklamace	Termín přijetí 2008-11-18	Stav km 22100	Č. zakázky 05230	ID reklamace 15012325					
Reklamace zákazníka: Kódování zákazníka:			Knartschgeräusche beim lenken Podvozek > Hluky > Oblast přední části vozidla > Přední část vozidla –všeobecně > nezakódovatelné v DISS						
Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny:			Schutzhülle war falsch montiert und wurde von Feder verquetscht.						
Kódování dílny:			Přední náprava, řízení > Oblast tlumičové jednotky > Ochranné pouzdro > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > nezakódovatelné v DISS						
Náhradní díl použitý k odstranění závady:			6N0-413-175-A-						
Faktura	Termín přijetí 2008-11-18	Stav km 22100	Č. zakázky 0000005230	Č. faktury 0000083315					
Pracovní pozice Číslo Označení 40851900 Jednotka tlumicova d +n Údržba Lak - 0000 Kód Paket příčiny 0									
Pracovní pozice Číslo Označení 40881950 Uloženi tlumicove jednotky d+n Údržba Lak - 0000 Kód Paket příčiny 0									
Položka dílů Číslo Označení N Sroub 90954802 Množství Kód 1.00 vyr. V DZ OWN SD 1 Kód příčiny Paket 0									
Položka dílů Číslo Označení N Matice 10106402 Množství Kód 1.00 vyr. V DZ OWN SD 1 Kód příčiny Paket 0									
Položka dílů Číslo Označení 6N0413175 A zeta kl Množství Kód 1.00 vyr. V DZ OWN SD 8 Kód příčiny Paket 0									
Položka dílů Číslo Označení N Matice 91021601 Množství Kód 1.00 vyr. V DZ OWN SD 1 Kód příčiny Paket 0									
Položka dílů Číslo Označení N Prichytka 10609101 Množství Kód 1.00 vyr. V DZ OWN SD 2 Kód příčiny Paket 0									
Položka dílů Číslo Označení N Matice 10332002 Množství Kód 3.00 vyr. V DZ OWN SD 1 Kód příčiny Paket 0									
Faktura	Termín přijetí 2008-11-10	Stav km 21573	Č. zakázky 0000004954	Č. faktury 0000083032					

	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 44053000 RÄDERREINIGUNG - 0000 příčiny 1							
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 44052099 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT - 0000 příčiny 2							
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 99999999 INKL. SICHERHEITS-CHECK - 0000 příčiny 2							
	Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket LAG LAGERKOSTE 1.00 výr. F 6 00 příčiny 2							
Faktura	Termín přijetí 2008-04-03	Stav km 8809	Č. zakázky 0000065170			Č. faktury 0000076779		
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 44052099 RÄDER AUS- UND EINGEBAUT - 0000 příčiny 1							
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket 99999999 INKL. SICHERHEITS-CHECK - 0000 příčiny 1							
	Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket G SCHEIBREIN 1.00 výr. V OWN 6 příčiny 0 052164							
	Položka dílů Číslo Označení Množství Kód DZ SD Kód Paket LAG LAGERKOSTE 1.00 výr. F 6 00 příčiny 1							
Reklamace	Termín přijetí 2007-12-11	Stav km 1115	Č. zakázky 62685			ID reklamacce 10268387		
	Reklamace zákazníka:		fzg keine leistng / nach dem neustart alles ok					
	Kódování zákazníka:		Motor > Funkce > Problémy s motorem během jízdy > nezakódovatelné v DISS					
	Okrajové podmínky: Zjištění servisní dílny: Kódování dílny:		Palivová nádrž, výfuková soustava > Oblast zpětného vedení výfukových plynů – systém katalyzátoru > Snímač teploty v katalyzátoru > zvýšené opotřebení / spotřeba / poškození > Součást vadná 03G-906-088-AN-					
	Náhradní díl použitý k odstranění závady:							
Faktura	Termín přijetí 2007-12-11	Stav km 1115	Č. zakázky 0000062685			Č. faktury 0000084979		
	Pracovní pozice Číslo Označení Údržba Lak Kód Paket S624020 MOBILERHALTUNG IN GEWÄHRLEISTUNG - 0000 příčiny V 0 2							
Faktura	Termín přijetí	Stav km	Č. zakázky			Č. faktury		

2007-12-11 1115 0000062685 0000084978

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01500000	Funkce vyhledávání chyb řízená .	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
10831900	Kryt motoru vrchní d +n	-	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
26721998	Snímací teploty vyfukových plynů d +n	-	0000	příčiny	0

Položka
dílu

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
03C90608	Senzor	1.00	vyr. V	OWN	3	příčiny V	0

Faktura

Termín přijetí 2007-12-11 Stav km 1115 Č. zakázky 0000062685 Č. faktury 0000084977

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
23602599	AKTION 23B6	-	0000	příčiny V	0

Faktura

Termín přijetí 2007-11-27 Stav km 12 Č. zakázky 0000062250 Č. faktury 0000089223

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
19440501	RÄDERWECHSEL "STANDARD"	-	0000	příčiny	0

Položka
dílu

Číslo	Označení	Množství	Kód	DZ	SD	Kód	Paket
8P007301 666	VALVARAD A3	4.00	vyr. V	OWN	35	příčiny	0

Faktura

Termín přijetí 2007-02-23 Stav km 12 Č. zakázky 0000054994 Č. faktury 0000089527

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
01010000	Prohlídka predprodejní .	X	0000	příčiny	0

Pracovní
pozice

Číslo	Označení	Údržba	Lak	Kód	Paket
99999999	01L TANKEN	-	0000	příčiny	0